



投げ込み先	新潟県政・新潟県記者クラブ 新潟日报社(村上支局) 村上新聞社 いわふね新聞社 NHK新潟(村上報道室) その他専門誌
取り扱い	配布後解禁

洪水時に危険が予想される箇所を確認 ～荒川の重要水防箇所巡視・水防資材の確認～

洪水時に危険が予想され、重点的に巡視点検が必要な『重要水防箇所』について、例年出水期前に関係自治体・水防団と合同で実施し危機管理体制を強化しています。

今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、合同での巡視は見送り、羽越河川国道事務所の職員のみで重要水防箇所の巡視や水防資材の点検を実施します。(なお、関係自治体・水防団へ重要水防箇所の情報提供を行います。)

■日 時： 令和2年6月10日(水) 13:20～17:00

■開始場所： 大津水防倉庫・鳥屋水防拠点
(荒川ゴルフ練習場下流)

■大津水防倉庫で水防資材の点検後、別紙－1, 2のルートで重要水防箇所等を巡視します。



水防資材の点検

■注意事項

※取材にお越しの際は事前に下記問い合わせ先までご連絡いただきますよう、お願いいたします。

また、新型コロナウイルスへの感染拡大防止の観点から、取材の際はマスクの着用をお願いいたします。(中止となる際は、巡視日の前日17時までに事務所HPでお知らせします)

お問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局 羽越河川国道事務所

副所長(河川) 小沼 仁(こぬま ひとし) (内線204)

新潟県村上^{ふじさわ}市藤沢27-1

電話 0254-62-3211(代表)

<http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/>

FAX 0254-62-1106



荒川重要水防箇所職員巡視行程

13:20開始

- ① 大津水防倉庫・鳥屋水防拠点(左岸3.5K) 【資材の確認、点検】
↓
- ② 要注意区間L6(左岸6.25K~7.5K) 【破堤跡】
危険箇所 葛籠山②(左岸7.75) 【危機管理水位計】
↓
- ③ 辰田新水防倉庫(左岸13.5K) 【資材の確認、点検】
↓
- ④ 重点監視区間(左岸16.75K~17.25K) 【法崩れ・すべり】
↓
(丸山大橋から右岸へ)
↓
- ⑤ 要注意区間R17(右岸18.25K~18.50K) 【破堤跡】
↓
- ⑥ 要注意区間R15(右岸13.25K+200~13.75K) 【破堤跡】
↓
- ⑦ 重点監視区間(右岸10.75K~12.25K) 【基盤漏水、法崩れ・すべり】
危険箇所 上関②(右岸11.00) 【危機管理水位計】
↓
- ⑧ 要注意区間R9(右岸5.50K~6.25K) 【破堤跡】
湯ノ沢水防倉庫・川部水防拠点(5.5K) 【資材の確認、点検】
↓
- ⑨ 要注意区間R7(右岸4.75K~4.75K+150) 【破堤跡】
↓
- ⑩ 重点監視区間(右岸0.00K~1.75K) 【基盤漏水、法崩れ・すべり】
↓
(旭橋から左岸へ)
↓
- ⑪ 重点監視区間(左岸0.75K~1.00K) 【法崩れ・すべり】

荒川重要水防箇所巡視 位置図

