



【第4報】

信濃川における油流出事故の対応状況

(1月27日10時30分現在)

- 本日9時30分、油流出源周辺の油混じり土砂の撤去が完了し、油流出事故対応は全て終了した。
- 河川巡視の結果、信濃川本川及び妙見堰において油膜は確認されなかったため、本日10時30分に防災体制の警戒体制を解除した。

1. 流出物 A重油
2. 原因者 十日町市 産業廃棄物処理業者
3. 概要

本日9時30分、油流出事故の発生源対策の一環として実施していた油流出源周辺の油混じり土砂の撤去が完了し、今回の油流出事故に対する対応は全て終了した。

河川巡視の結果、信濃川本川及び妙見堰においても油膜は確認されなかったため、本日10時30分に防災体制の警戒体制を解除した。

4. 対応状況 別紙のとおり。

同時発表記者クラブ

長岡市記者会
長岡地域記者会
十日町記者クラブ
小千谷新聞

北陸地方整備局信濃川河川事務所
広報担当 専門官 小林 正夫
電話) 0258-32-3020
FAX) 0258-33-8168

対応状況

1月23日（金）

- 9時36分 十日町消防が吸着マットで対応。
- 10時50分 油流出源周辺を十日町消防がオイルフェンス・吸着マットを設置。
- 11時30分 信濃川河川事務所が妙見堰右岸でオイルフェンス設置完了。
- 12時30分 小千谷市水道の取水口にオイルフェンス設置完了。
- 13時23分 信濃川河川事務所が妙見堰呼び水水路部オイルマット設置完了。
- 13時30分 信濃川河川事務所が発生箇所のオイルフェンス設置完了。
- 14時50分 東日本旅客鉄道株式会社が、福島江取水口付近にオイルフェンス設置完了。

1月24日（土）

- 8時00分 信濃川河川事務所が、管内信濃川の巡視を開始。
- 8時10分 妻有大橋の真下、左岸に約10mにわたり薄い油膜を発見。
- 11時10分 信濃川河川事務所越路出張所、長岡出張所及び大河津出張所管内の巡視が完了。
妙見堰の下流においては油膜は確認されなかった。
また、妙見堰においても油膜は確認されなかった。
- 13時00分 信濃川河川事務所が、妙見堰ゲート直上流に設置してあったオイルマットを回収し、新たなオイルマットの再設置を完了。
- 13時35分 信濃川河川事務所が、妻有大橋の真下、左岸の油膜回収作業を完了。
- 16時30分 信濃川河川事務所十日町出張所管内の巡視が完了。
妻有大橋の真下以外には油膜は確認されなかった。

1月25日（日）

- 17時05分 信濃川河川事務所が、妙見堰ゲート直上流に設置してあったオイルマットを回収し、新たなオイルマットの再設置を完了。

1月26日（月）

- 13時00分 信濃川河川事務所が、油流出源周辺の油混じり土砂の撤去を開始。

1月27日（火）

- 9時30分 信濃川河川事務所が、油流出源周辺の油混じり土砂の撤去を完了。
- 10時30分 信濃川河川事務所の管内信濃川及び妙見堰の巡視が完了。
油膜は確認されなかった。