

# 鷹の巣発電所の改築工事 ～ 魚道改善の実施状況について～

# 魚道の改善箇所



## 旧鷹の巣発電所



### 問題点

- ・魚道内に水が流れないため、魚が遡上できない。
- ・魚道の勾配が大きいため、魚の遡上が困難である。
- ・下流側が床掘れによる落差が発生し、魚の遡上が困難である。

## 鷹の巣発電所



### 改善点

- ・魚道内に水が確保されている。
- ・魚道の勾配が緩やかになり魚の遡上が容易となった。