

湯沢砂防だより

融雪による登川支川姥沢川での濁水発生を踏まえ、土砂災害の恐れがないか、現地調査を実施しました。



調査のためヘリに乗り込む職員！！



河川の濁り状況(姥沢川合流地点)



姥沢川流域(上流部)の崩落状況



姥沢川第2号砂防堰堤の状況
姥沢川流域(中流部)

5月9日(土)早朝、新潟県南魚沼市を流れる魚野川右支川登川の支流姥沢川において、濁水が発生しているとの情報提供を受け、原因を特定するため9日から10日にかけて現地調査を実施しました。

土砂崩落箇所を発見しましたが、水は通常通り流れており、**河道閉塞は発生していない**ことを確認しました。この崩落箇所は、平成23年の新潟福島豪雨でも土砂崩落が発生している箇所で、融雪に伴い小崩落が発生したものと推測されます。

今回の崩落による**土砂災害の発生の危険は小さい**と考えられますが、**崩落した土砂の影響で川の濁りはしばらく続くもの**と思われます。

なお、今回の調査は、関係機関や地元の皆様から情報提供をして頂きました。ありがとうございました。