

阿賀川自然再生モニタリング結果について 参考資料編

平成31年 3月 18日

国土交通省北陸地方整備局 阿賀川河川事務所


参考資料：三本松地区の樹林化

■過去の三本松地区の航空写真の変遷を示す。

平成21年（事業直前）



平成23年10月（事業後約2年）



平成22年11月（事業後約1年）



平成26年7月（事業後約5年）



参考資料：H30ヤナギ調査結果（生育区分別分布図）

■ 今年度ヤナギ類調査結果を示す。今年度は10月に出水が発生し、みお筋に生育していた多くの実生が流出しているのを確認した。

- H28年度発芽個体

H30年度発芽の実生

その他（倒伏再萌芽等）


流出個体（再萌芽有り）

H30夏季ヤナギ調査結果



↓ 980m³/s
H30.10 馬越地点

H30秋季ヤナギ調査結果



参考資料：H30ヤナギ調査結果（インターバルカメラ）

■ インターバルカメラ撮影結果を示す。三本松地区の左岸側高水敷に生育していたシロヤナギ1株を対象に実施した。

表 使用したインターバルカメラ

項目	詳細	写真
製品名	GardenWatchCam (Brinno 社製)	
画素数	1.3メガピクセル	
撮影間隔	プリセット：1分、5分、30分、1時間、4時間、24時間 カスタム：5秒から11時間59分	
電源	単3乾電池×4本	
電源持続時間	3～4カ月（撮影頻度により異なる）	
大きさ（幅×高さ×奥行き）	9.3×19.2×5.3cm	
質量	約260g	

※ <http://www.bicom-j.com/product/GWC.htm> 平成 30 年 4 月 5 日確認




図 インターバルカメラ設置箇所

表 設置状況

	
①カメラ設置状況（設置箇所A）	①カメラ画角（設置箇所B）

表 インターバルカメラ撮影結果（H30年5月8日～6月）

