

■阿賀野川沿川の自治体等で構成する阿賀野川水防連絡会では、関係機関の危機管理体制を強化を目的に、阿賀野川の洪水時に危険が予想される箇所や水防倉庫等を、関係機関合同で現地確認を行い出水に備えました。

■開催概要

実施日：令和3年6月22日（火）

参加機関：新潟県、新潟市、阿賀野市、五泉市、新潟市 消防局、阿賀野市 消防本部、五泉市 消防本部

東日本旅客鉄道（株）新潟支社、新潟地方気象台、阿賀野川河川事務所

■巡視箇所 ※（●）はランクを指す

○胡桃山出張所管内

- ・横雲橋（桁B、径）
- ・江南区小杉（堤A、基A）
- ・本所緊急資材備蓄倉庫
- ・泰平橋（桁B、径）
- ・松浜橋（桁B、径）
- ・東区松浜町（越A、水・洗A）
- ・濁川（堤A）
- ・胡桃山排水機場
- ・北区小杉（堤B、基A）
- ・阿賀野市法柳（堤A、基A、越B）
- ・阿賀野市深掘（堤B）

○満願寺出張所管内

- ・阿賀野市下里（越A）
- ・羽越本線鉄橋（桁B、径）
- ・阿賀野市千唐仁（基A）
- ・阿賀野市小浮（基A）
- ・阿賀野市小松（越A）
- ・五泉市小流（基A）
- ・五泉市渡場（堤A、基B）
- ・五泉市三本木（堤B）
- ・羽下大橋（桁A、径）
- ・秋葉区金屋（堤A）
- ・秋葉区中新田（水・洗A、越水B、堤B、基B）
- ・中新田災害対策等機械格納庫

※ 凡例 越：越水 堤：堤体漏水 基：基盤漏水

水・洗：水衝・洗掘 桁：桁下高不足 径：径間長不足

●重要水防箇所とは・・・

洪水時に危険が予想され、重点的に巡視点検が必要な箇所をいい

「重要水防箇所」には、

- A：水防上最も重要な区間
- B：水防上重要な区間
- 要注意区間

の3ランクがあり、堤防の高さや洪水流下のための断面、堤防からの漏水等の観点から指定されます。

■巡視の様子



東区松浜町



本所緊急資材備蓄倉庫



胡桃山排水機場



阿賀野市下里（羽越本線鉄橋）



五泉市渡場



中新田災害対策等機械格納庫