

## 阿賀野川における地震被害状況について(第2報)

### 1. 地震情報

#### 【新潟地方気象台発表】

1-1 平成19年7月16日 10時13分頃、強い地震が発生。

震源地は新潟県上中越沖(北緯37.5°、東経138.6°)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は6.6と推定されます。

1-2 平成19年7月16日 15時53分頃、地震が発生。

震源地は新潟県中越地方(北緯37.5°、東経138.7°)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は5.6と推定されます。

主な各地の震度(阿賀野川河川事務所管内)

新潟県阿賀野市、阿賀町 震度4

新潟県新潟市、五泉市、福島県会津 震度3

### 2. 阿賀野川河川事務所の対応

国土交通省北陸地方整備局阿賀野川河川事務所では、地震発生後速やかに所管施設の巡視点検を実施しています。

- ・7月16日 10時13分 阿賀野川河川事務所支部 [注意体制発令]
- ・7月16日 13時40分 早出川エリア巡視完了
- ・7月16日 15時08分 砂防、地すべり管内点検完了
- ・7月16日 16時10分 15時53分の地震を受け 河川、砂防とも「再度点検」を開始  
(震度4以上が観測された阿賀野市、阿賀町地区で実施)

\*\*\* 次ページに続く \*\*\*

#### 【問い合わせ先】

国土交通省北陸地方整備局

阿賀野川工事事務所

副所長(技術) 川村 修蔵

調査課長 田村 利晶

TEL 0250-22-2211 (代表)

<http://www.hrr.mlit.go.jp/agano/>

### 3. 施設の被害状況等

国土交通省所管施設について、7月1日16:30現在、特に異常は確認されておりません。

#### ◆河川管理施設関係

阿賀野川：河口から阿賀野川頭首工 間 →異常なし

早出川：阿賀野川合流点から善願橋 間 →異常なし

(2回目)阿賀野川：11kから阿賀野川頭首工 間 →実施中

#### ◆砂防・地すべり施設関係

##### <砂防>

実川地区 → 異常なし

野中ノ沢地区、石神沢地区、馬取川地区 → 異常なし

(2回目)各地区 →実施中

##### <地すべり>

滝坂地区 → 異常なし