

■生田水位観測所(上田市生田地先)水位計が本復旧しました。

去る2月7日に凍結により異常値を観測し応急復旧により運用していた水位計について、今後同様の障害が発生しないように周辺の堆積土砂の撤去と、水深が深い場所への移設を行い本復旧が完了しました。

故障時(2/7)



水位計センサー(水圧式)が凍結により異常な圧力を感知し異常値を観測した。

当日は水位が低く今冬一番の寒さであった。また、昨年10月の出水により土砂が堆積し水深が浅くなっていた。

本復旧完了(2/27)



周辺の堆積土の撤去と深い場所への移設を実施した。
(凍結時より50cmほど深い場所へ設置)