


主な安全利用点検施設及び項目、点検期間

梯川

番号	対象施設	左右岸	位置	主な点検項目	利用形態	点検期間(予定)
1	導流堤 (河口部)	左右岸	0k-200～ 0k000 200m	・導流堤から水域への転落 ・越波による吸出し、陥没 ・水面を利用する観点での危険性の注意喚起	釣り人などの利用者が多い。	4月26日
2	前川排水機場	左岸	1k000付近	・場内への立ち入り ・構造物周りの陥没等損傷部への落ち込み ・危険性の注意喚起	家屋が近く散歩釣り人等の利用者が多い。	
	梯川逆水門	左岸	1k000付近	・管理橋への立ち入り ・構造物周辺からの水域への転落 ・構造物周りの陥没等損傷部への落ち込み ・危険性の注意喚起	家屋が近く散歩等の利用者が多い。	
3	親水護岸・船付場	左岸	3k600付近	・親水護岸からの滑り落ち ・護岸及び護岸天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ・流速が速く、水深の深い水衝部への転落 ・危険性の注意喚起	漕艇の艇庫があり、学生の利用がある。	
4	鍋谷川合流付近 高水敷	右岸	7k800付近	・低水路への転落 ・護岸及び護岸天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ・流速が速く、水深の深い水衝部への転落 ・危険性の注意喚起	家屋が近く散歩等の利用者が多い。	
5	水面(ボート利用) 低水護岸・旧橋脚	水面	1k000～ 3k800 2,800m	・施設の損傷及び変形等による危険性の増大 ・水面を利用する観点での危険性の注意喚起	家屋が近く散歩等の利用者が多い。	
6	高水敷(低水護岸)	左岸	8k800付近	・施設の損傷及び変形等による危険性の増大 ・水面を利用する観点での危険性の注意喚起	釣り人などの利用者が多い。	
7	低水護岸・根固	左岸	11k800付近	・施設の損傷及び変形等による危険性の増大 ・水面を利用する観点での危険性の注意喚起	釣り人などの利用者が多い。	



凡例

— ゴールデンウィーク前点検予定箇所

— 夏休み前点検予定箇所

①左右岸導流堤

⑤水面(ボート利用)
低水護岸・旧橋脚

②前川排水機場・
梯川逆水門

③親水護岸・
船付場

④鍋谷川合流点付近
高水敷

⑥低水護岸・根固

⑦低水護岸・根固

直轄管理区間

本川右岸地区

寺井町

辰口

①安宅

②牧

③能美

④国府

△長野田水位・流量観測所

△一本松水位・流量観測所

△地田水位・流量観測所

△中野地蔵水層(水巻)

△牧田小学校排水管(小学校教育委員会)

重点改修区間

本川右岸地

大臣管理区間

5