


安全利用点検施設及び主な点検項目、点検期間

【梯川】

番号	対象施設	左右岸	位置	主な点検項目	利用形態	点検期間(予定)
1	導流堤 (河口部)	左右岸	0k-200～ 0k000 200m	・導流堤から水域への転落 ・越波による吸出し、陥没 ・水面を利用する観点での危険性の注意喚起	釣り人などの利用者が多い。	7月7日
2	前川排水機場	左岸	1k000付近	・場内への立ち入り ・構造物周りの陥没等損傷部への落ち込み ・危険性の注意喚起	家屋が近く散歩釣り人等の利用者が多い。	
	梯川逆水門	左岸	1k000付近	・管理橋への立ち入り ・構造物周辺からの水域への転落 ・構造物周りの陥没等損傷部への落ち込み ・危険性の注意喚起	家屋が近く散歩等の利用者が多い。	
3	水面(ボート利用) 低水護岸・旧橋脚	水面	1k000～ 3k800 2,800m	・施設の損傷及び変形等による危険性の増大 ・水面を利用する観点での危険性の注意喚起	家屋が近く散歩等の利用者が多い。	
4	丸内低水護岸 高水敷	水面	2k300～ 2k700 400m	・施設の損傷及び変形等による危険性の増大 ・水深の深い水際の危険性への注意喚起	家屋が近く散歩等の利用者が多い。	
5	親水護岸・船付場	左岸	3k600付近	・親水護岸からの滑り落ち ・護岸及び護岸天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ・流速が速く、水深の深い水衝部への転落 ・危険性の注意喚起	漕艇の艇庫があり、学生の利用がある。	
6	白江低水護岸	水面	5k700～ 6k000 300m	・施設の損傷及び変形等による危険性の増大 ・水深の深い水際の危険性への注意喚起	家屋が近く散歩等の利用者が多い。	
7	鍋谷川合流付近 低水護岸 高水敷	右岸	7k800付近	・低水路への転落 ・護岸及び護岸天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ・流速が速く、水深の深い水衝部への転落 ・危険性の注意喚起	家屋が近く散歩等の利用者が多い。	
8	御茶頭首工付近 低水護岸 根固工	左岸	11k800付近	・施設の損傷及び変形等による危険性の増大 ・水面を利用する観点での危険性の注意喚起	釣り人などの利用者が多い。	



①左右岸導流堤

③水面

②前川排水機場
梯川逆水門


④丸の内低水護岸

⑤親水護岸・船着場

⑥白江低水護岸

⑦鍋谷川合流点付近

⑧御茶用水頭首工付近

凡例
 夏休み前点検予定箇所