

令和6年能登半島地震による砂防・河川・海岸の対応

1. 工事箇所状況

手取川・梯川・海岸工事 異常なし

2. 施設点検

手取川、梯川施設点検 異常なし

手取川ダム1次点検(目視) 異常なし

加賀海岸 異常なし

砂防施設 異常なし

*ただし、河川河口部、海岸、砂防施設は津波警戒体制のため CCTV カメラによる点検