

令和6年能登半島地震による砂防・河川・海岸の対応

1. 施設点検状況

- ・手取川・梯川点検(排水機場、樋門等施設含む)

津波警戒体制→津波注意体制となったため現地点検 異常なし

- ・手取川ダム2次点検(稼働確認) 異常なし

・石川海岸(根上海岸一部異常あり)石川県施設のため立入り禁止措置とし県に報告。

- ・砂防施設 異常なし

*ただし、砂防施設は CCTV カメラによる点検