

報告様式－1

海岸における安全利用点検に関する点検結果及び点検実施状況写真

沿岸名	富山湾沿岸
海岸名	下新川海岸
管理者	黒部河川事務所
所在地	①富山県黒部市大島地先
点検日	H17.4.18

項目	内容
海岸保全施設、人工海浜等の構造	消波工背面に養浜工が整備されている。
異常の状況及び規模	NO. 13～16(約300m)養浜法面の侵食。
当面の安全対策	養浜法面オーバーハング箇所の法面整形。 車両の進入可能な箇所には、バリケード及び注意喚起看板を設置し、車両進入防止を行っています。
今後の方針	

海岸における安全利用点検に関する点検結果及び点検実施状況写真

沿岸名	富山湾沿岸
海岸名	下新川海岸
管理者	黒部河川事務所
所在地	富山県黒部市大島地先
点検日	H17.4.18

写 真

NO. 13より東方向 養浜侵食状況



NO. 15付近 養浜侵食状況



NO. 15付近 養浜侵食状況



NO. 16付近 養浜侵食状況



報告様式－1

海岸における安全利用点検に関する点検結果及び点検実施状況写真

沿岸名	富山湾沿岸
海岸名	下新川海岸
管理者	黒部河川事務所
所在地	③富山県黒部市生地地先
点検日	H17.4.18

項目	内容
海岸保全施設、人工海浜等の構造	階段式緩傾斜堤天端。
異常の状況及び規模	NO. 56+20陥没危険箇所バリケードが地曳き網漁のため動かされていたが、元に戻されていない。また、注意標識が強風により破損している。
当面の安全対策	バリケードの移動及び注意標識の取替。
今後の方針	

報告様式－1

海岸における安全利用点検に関する点検結果及び点検実施状況写真

沿岸名	富山湾沿岸
海岸名	下新川海岸
管理者	黒部河川事務所
所在地	富山県黒部市生地地先
点検日	H17.4.18

写 真

NO. 56+20 緩傾斜堤陥没危険箇所



報告様式－1

海岸における安全利用点検に関する点検結果及び点検実施状況写真

沿岸名	富山湾沿岸
海岸名	下新川海岸
管理者	黒部河川事務所
所在地	⑤富山県黒部市荒俣地先
点検日	H17.4.18

項目	内容
海岸保全施設、人工海浜等の構造	緩傾斜堤天端。
異常の状況及び規模	NO. 81付近転落防止柵の横材脱落。
当面の安全対策	固定ボルトの締め直し。
今後の方針	


報告様式－1

海岸における安全利用点検に関する点検結果及び点検実施状況写真

沿岸名	富山湾沿岸
海岸名	下新川海岸
管理者	黒部河川事務所
所在地	富山県黒部市荒俣地先
点検日	H17.4.18

写 真

NO. 81付近 転落防止柵(脱落)



NO. 81付近 転落防止柵(脱落)



報告様式－1

海岸における安全利用点検に関する点検結果及び点検実施状況写真

沿岸名	富山湾沿岸
海岸名	下新川海岸
管理者	黒部河川事務所
所在地	⑦富山県下新川郡入善町柳原地先
点検日	H17.4.18

項目	内容
海岸保全施設、人工海浜等の構造	直立堤排水路。
異常の状況及び規模	NO, 140+20直立堤排水路の安全網に腐食が見られる。
当面の安全対策	単管枠の敷設。
今後の方針	

報告様式－1

海岸における安全利用点検に関する点検結果及び点検実施状況写真

沿岸名	富山湾沿岸
海岸名	下新川海岸
管理者	黒部河川事務所
所在地	富山県下新川郡入善町柳原地先
点検日	H17.4.18

写 真

NO. 140+20 直立堤排水路の安全網破損

