

様式－1 河川における点検実施状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	入善町高畠地先

区域番号 (15)	左右岸 右岸	距離標 1.2k	点検実施日 H17.4.15	対象施設 低水護岸
--------------	-----------	-------------	-------------------	--------------

実施状況

- ・高水敷河岸洗掘によるオーバーハングが見られる。
- ・立入禁止措置ロープが弛んでいる。

右岸1. 2k付近 高水敷洗掘箇所



様式－1 河川における点検実施状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	入善町板屋地先

区域番号	左右岸	距離標	点検実施日	対象施設
(17)	右岸	2.4k	H17.4.15	低水護岸

実施状況 ・低水護岸下流の高水敷洗掘箇所にて立入禁止措置が施されていない所がある。

右岸2.4k付近 高水敷洗掘箇所



様式-1 河川における点検実施状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	入善町福島地先

区域番号	左右岸	距離標	点検実施日	対象施設
(19)	右岸	5.4k～5.6k	H17.4.15	堤外水路

実施状況 ・立入禁止措置として、ロープ張り・注意喚起看板が設置されている。

右岸5.5k付近 堤外水路ロープ張り



様式－1 河川における点検実施状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	宇奈月町中ノ口地先

区域番号	左右岸	距離標	点検実施日	対象施設
25	右岸	12.4k	H17.4.15	低水護岸

実施状況 ・立入禁止措置として、ロープ張り・注意喚起看板が設置されている。

右岸12.4k付近 低水護岸ロープ張り

