

様式－2 河川における点検後の措置状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	入善町高畠地先

区域番号	左右岸	距離標	措置実施日	対象施設
(15)	右岸	1.2k	H17.4.21	低水護岸

措置状況 ・高水敷河岸洗掘によるオーバーハンギング箇所の法面整形及び立入禁止措置ロープを張り直しました。

右岸1. 2k付近 オーバーハンギング法面整形



右岸1. 2k付近 ロープ張り直し



様式－2 河川における点検後の措置状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	入善町板屋地先

区域番号 (17)	左右岸 右岸	距離標 2.4k	措置実施日 H17.4.21	対象施設 低水護岸
--------------	-----------	-------------	-------------------	--------------

措置状況 ・低水護岸下流の高水敷洗掘箇所にて立入禁止ロープの延長及び注意看板を3枚設置しました。

右岸2.4k付近 ロープ張り延長及び注意看板設置



様式－2 河川における点検後の措置状況写真

河川名	黒部川		
事務所名	黒部河川事務所		
地先名	入善町福島地先		
区域番号	左右岸	距離標	措置実施日
(19)	右岸	5.4k～5.6k	H17.4.21
対象施設	堤外水路		

措置状況 対策済箇所のロープ張り撤去及び注意看板補修、移設を行いました。

右岸5.4k付近 ロープ張り撤去、注意看板補修



右岸5.6k付近 注意看板移設



様式－2 河川における点検後の措置状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	宇奈月町中ノ口地先

区域番号	左右岸	距離標	措置実施日	対象施設
25	右岸	12.4k	H17.4.21	低水護岸

措置状況 対策済箇所のロープ張り撤去及び注意看板補修を行いました。

右岸12.4k付近(上流側より) ロープ張り撤去、注意看板補修



右岸12.4k付近(下流側より) ロープ張り撤去、注意看板補修

