

様式－1 状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	入善町板屋地先

区域番号	左右岸	距離標	点検実施日	対象施設
⑬	右岸	2.6k	H17.7.8	低水護岸

実施状況 ・立入禁止措置ロープが一部抜けており、注意喚起看板も設置されていない。

右岸2.6k付近 高水敷洗掘箇所のロープ張り



様式－1 状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	入善町小摺戸地先

区域番号	左右岸	距離標	点検実施日	対象施設
⑬	右岸	8.4k	H17.7.8	低水護岸

実施状況 ・低水護岸(縦工)天端に視線誘導として巨石張りが配置されている。

右岸8.4k付近 低水護岸(縦工)天端の巨石配置



様式－1 状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	宇奈月町中の口地先

区域番号	左右岸	距離標	点検実施日	対象施設
(18)	右岸	12.3k	H17.7.8	低水護岸

実施状況 ・高水敷河岸の洗掘が進み、視線誘導(車止め)の巨石配置が落下の恐れがある。
 ・視線誘導(車止め)の巨石配置が立入禁止ロープ張りの後方に設置されている。

右岸12.3k付近 低水護岸上流高水敷の河岸洗掘



様式－1 状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	宇奈月町下立地先

区域番号	左右岸	距離標	点検実施日	対象施設
⑧	左岸	12.1k	H17.7.8	堤防及び水面

実施状況 ・堤防水衝部の根固沈下箇所にて砂が堆積している。

左岸12.1k付近 堤防根固の砂堆積



様式－1 状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	黒部市荻生地先

区域番号	左右岸	距離標	点検実施日	対象施設
④	左岸	5.4k～5.8k	H17.7.8	低水護岸

実施状況 ・公園近隣低水護岸が水衝部となっている。

左岸5.8kより下流 低水護岸



様式－1 状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	黒部市飛驒地先

区域番号	左右岸	距離標	点検実施日	対象施設
②	左岸	1.6k	H17.7.8	低水護岸

実施状況 ・低水護岸上流の高水敷河岸洗掘箇所にバリケード、立入禁止ロープ張りが設置されている。

左岸1.6k低水護岸上流 高水敷河岸洗掘箇所のロープ張り

