

様式-2 措置状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	入善町板屋地先

区域番号	左右岸	距離標	点検実施日	対象施設
(13)	右岸	2.6k	H17.7.8	低水護岸

措置状況 低水護岸下流の高水敷洗掘箇所にて立入禁止ロープの延長及び注意看板を設置しました。

右岸2.6k付近 ロープ張り延長及び注意看板設置



様式－2 措置状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	宇奈月町中ノ口地先

区域番号	左右岸	距離標	点検実施日	対象施設
(18)	右岸	12.3k	H17.7.8	低水護岸

措置状況 高水敷河岸洗掘箇所に対策として立入禁止ロープ張りが設置されていたが、河岸洗掘が進んだため、ロープ張りの移動及び延長を行いました。

右岸12.3k付近上流側 ロープ張り移動



右岸12.3k付近下流側 ロープ張り延長

