

河川における安全利用点検に関する点検計画・結果表

整備局等名	北陸地方整備局		事務所名	黒部河川事務所		水系名	黒部川		河川名	黒部川	
対象区域			点検実施期間	対象施設	点検項目	点検実施者	点検結果	実施する応急措置 (予定)			
区域番号	左右岸	距離標									
①	左岸	0.6k ~ 1.0k	H18. 4. 4 ~ H18. 4. 4 (GW前)	低水護岸(飛驒)	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。				
				やすらぎ水路(村椿)	○陥没・損傷の有無 ○通路・階段等歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員					
②	左岸	1.0k ~ 1.4k+100	H18. 4. 4 ~ H18. 4. 4 (GW前)	低水護岸(飛驒)	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。				
				やすらぎ水路(飛驒)	○陥没・損傷の有無 ○通路・階段等歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員					
③	左岸	3.6k ~ 4.0k	H18. 4. 4 ~ H18. 4. 4 (GW前)	やすらぎ水路(出島)	○陥没・損傷の有無 ○転落防止の有無、損傷状況 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。				
④	左岸	4.6k+100 ~ 5.8k	H18. 4. 4 ~ H18. 4. 4  H18. 4. 19 ~ H18. 4. 19 (GW前)	黒部川河川公園 → 占有者点検	○水路の損傷 ○陥没・損傷の有無 ○安全柵の設置、損傷状況 ○歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	自治体	・異常なし。				
				低水護岸 (公園施設近隣)	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○通路・階段等歩行上の支障 ○流速が速く、水深の深い水衝部への転落 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員 愛護モニター					

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。

河川における安全利用点検に関する点検計画・結果表

整備局等名	北陸地方整備局		事務所名	黒部河川事務所		水系名	黒部川		河川名	黒部川	
対象区域			点検実施期間	対象施設	点検項目	点検実施者	点検結果	実施する応急措置(予定)			
区域番号	左右岸	距離標									
⑤	左岸	5.8k ~ 6.6k	H18. 4. 4 ~ H18. 4. 4 H18. 4. 19 ~ H18. 4. 19 (GW前)	あきぐみ自然公園 → 占有者点検	○水路の損傷 ○陥没・損傷の有無 ○安全柵の設置、損傷状況 ○歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	自治体					
				低水護岸 (公園施設近隣)	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○通路・階段等歩行上の支障 ○流速が速く、水深の深い水衝部への転落 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員 愛護モニター	・異常なし。				
⑥	左岸	4.6k ~ 6.6k	H18. 4. 4 ~ H18. 4. 4 (GW前)	荻生堤、上荻生堤 (公園施設近隣)	○陥没・損傷の有無 ○通路・階段等歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。				
⑦	左岸	6.6k ~ 7.0k	H18. 4. 4 ~ H18. 4. 4 (GW前)	やすらぎ水路(荻生)	○陥没・損傷の有無 ○転落防止の有無、損傷状況 ○通路等歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。				
⑧	左岸	10.2k	H18. 4. 4 ~ H18. 4. 4 (GW前)	上浦山排水樋管	○管理橋への進入防止処置 ○管理橋(手摺り)の損傷状況 ○構造物周辺の陥没・損傷状況 ○進入防止看板の有無 ○施設の施錠の有無	職員 巡視員	・異常なし。				
⑨	左岸	10.8k	H18. 4. 4 ~ H18. 4. 4 (GW前)	舟子川排水樋管	○管理橋への進入防止処置 ○管理橋(手摺り)の損傷状況 ○構造物周辺の陥没・損傷状況 ○進入防止看板の有無 ○施設の施錠の有無	職員 巡視員	・異常なし。				

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。

河川における安全利用点検に関する点検計画・結果表

整備局等名	北陸地方整備局		事務所名	黒部河川事務所		水系名	黒部川		河川名	黒部川	
区域番号	対象区域		点検実施期間	対象施設	点検項目	点検実施者	点検結果	実施する応急措置 (予定)			
	左右岸	距離標									
⑩	左岸	10.6k ~ 11.4k	H18. 4. 4 ~ H18. 4. 4	やすらぎ水路(浦山)	○陥没・損傷の有無 ○転落防止の有無、損傷状況 ○通路等歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員 愛護モニター	・異常なし。				
			H18. 4. 19 ~ H18. 4. 19 (GW前)	上浦山堤、下立堤 (公園施設近隣)	○陥没・損傷の有無 ○通路・階段等歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。				
⑪	左岸	11.8k ~ 12.2k	H18. 4. 4 ~ H18. 4. 4 (GW前)	下立堤及び水面	○階段等歩行上の支障 ○流速が速く、水深の深い水衝部への転落 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。				
⑫	左岸	13.2k ~ 13.4k	H18. 4. 4 ~ H18. 4. 4 (GW前)	愛本床止工	○転落防止柵の有無、損傷状況 ○進入防止看板の有無 ○通路・階段等歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。				
			H18. 4. 4 ~ H18. 4. 4 (GW前)	水位観測所等	○進入防止処置の有無・損傷状況 ○構造物周辺の陥没・損傷状況 ○進入防止看板の有無 ○施設の施錠の有無 ○量水標支柱の視認性	職員 巡視員	・異常なし。				
⑬	左岸	18.8k ~ 19.4k	H18. 4. 4 ~ H18. 4. 4 (GW前)	やすらぎ水路 (宇奈月谷)	○陥没・損傷の有無 ○転落防止の有無、損傷状況 ○通路等歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。				
				低水護岸(宇奈月) 及び河岸法面	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。				

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。

河川における安全利用点検に関する点検計画・結果表

整備局等名	北陸地方整備局		事務所名	黒部河川事務所		水系名	黒部川		河川名	黒部川	
対象区域			点検実施期間	対象施設	点検項目	点検実施者	点検結果	実施する応急措置(予定)			
区域番号	左右岸	距離標									
⑭	右岸	0.0k ~ 0.4k	H18. 4. 7 ~ H18. 4. 7 (GW前)	飯野堤 (公園施設近隣)	○陥没・損傷の有無 ○通路・階段等歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。				
⑮	右岸	0.4k ~ 1.0k	H18. 4. 7 ~ H18. 4. 7 (GW前)	低水護岸(高島)	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。				
⑯	右岸	1.8k ~ 2.2k	H18. 4. 7 ~ H18. 4. 7 (GW前)	低水護岸(板屋)	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。				
⑰	右岸	2.6k ~ 2.8k	H18. 4. 7 ~ H18. 4. 7  H18. 4. 19 ~ H18. 4. 19 (GW前)	低水護岸(板屋)	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○危険性の注意喚起	職員 巡視員 愛護モニター	・低水護岸下流側の高水敷河岸洗掘箇所の一部立入禁止ロープ張りが設置されていない。また、注意喚起看板が設置されているが、利用者に見えにくい箇所に設置されている。	・ロープ張りを設置し、注意喚起看板を1枚増やし、利用者に分かりやすい場所へ移動する。			
⑱	右岸	4.0k ~ 4.8k	H18. 4. 7 ~ H18. 4. 7 (GW前)	低水護岸(上飯野)	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。				
⑲	右岸	5.4k ~ 5.6k+100	H18. 4. 7 ~ H18. 4. 7 (GW前)	やすらぎ水路(福島)	○陥没・損傷の有無 ○転落防止の有無、損傷状況 ○通路等歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。				

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。

河川における安全利用点検に関する点検計画・結果表

整備局等名	北陸地方整備局		事務所名	黒部河川事務所		水系名	黒部川		河川名	黒部川	
対象区域			点検実施期間	対象施設	点検項目	点検実施者	点検結果	実施する応急措置(予定)			
区域番号	左右岸	距離標									
⑳	右岸	8.0k ~ 8.4k	H18. 4. 7 ~ H18. 4. 7 (GW前)	小摺戸堤 (公園施設近隣)	○陥没・損傷の有無 ○通路・階段等歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。				
21	右岸	8.0k ~ 9.4k	H18. 4. 7 ~ H18. 4. 7 H18. 4. 19 ~ H18. 4. 19 (GW前)	青野自然公園 → 占有者点検	○水路の損傷 ○陥没・損傷の有無 ○安全柵の設置、損傷状況 ○歩行上の支障 ○車両進入防止の有無、損傷状況 ○危険性の注意喚起	自治体					
				低水護岸 (公園施設近隣)	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○危険性の注意喚起	職員 巡視員 愛護モニター	・8.2k 付近に一部高水敷河岸洗掘が見られる。	・注意喚起看板を設置する。			
22	右岸	9.0k ~ 9.4k	H18. 4. 7 ~ H18. 4. 7 (GW前)	新屋堤下流 (公園施設近隣)	○陥没・損傷の有無 ○通路・階段等歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。				
23	右岸	11.6k ~ 11.8k+100	H18. 4. 7 ~ H18. 4. 7 (GW前)	新屋堤上流 (公園施設近隣)	○陥没・損傷の有無 ○通路・階段等歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。				
24	右岸	11.2k ~ 12.2k	H18. 4. 7 ~ H18. 4. 7 (GW前)	墓ノ木自然公園 → 占有者点検	○水路の損傷 ○陥没・損傷の有無 ○安全柵の設置、損傷状況 ○歩行上の支障 ○車両進入防止の有無、損傷状況 ○危険性の注意喚起	自治体					
				低水護岸 (公園施設近隣)	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。				

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。

河川における安全利用点検に関する点検計画・結果表

整備局等名	北陸地方整備局		事務所名	黒部河川事務所		水系名	黒部川		河川名	黒部川	
対象区域			点検実施期間	対象施設	点検項目	点検実施者	点検結果	実施する応急措置 (予定)			
区域番号	左右岸	距離標									
25	右岸	12.2k ~ 13.0k	H18. 4. 7 ~ H18. 4. 7  H18. 4. 19 ~ H18. 4. 19 (GW前)	中ノ口緑地公園 → 占有者点検	○水路の損傷 ○陥没・損傷の有無 ○安全柵の設置、損傷状況 ○歩行上の支障 ○車両進入防止の有無、損傷状況 ○危険性の注意喚起	自治体					
				低水護岸 (公園施設近隣)	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○危険性の注意喚起 ○進入禁止処置の有無、損傷状況 ○流速が速く、水深の深い水衝部への転落	職員 巡視員 愛護モニター	・異常なし。				
26	右岸	13.2k ~ 13.4k	H18. 4. 7 ~ H18. 4. 7 (GW前)	愛本床止工	○転落防止柵の有無、損傷状況 ○進入防止看板の有無 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。				
27	右岸	15.2k ~ 15.4k+100	H18. 4. 7 ~ H18. 4. 7 (GW前)	やすらぎ水路(音沢)	○陥没・損傷の有無 ○階段等歩行上の支障 ○転落防止の有無、損傷状況 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。				
28	右岸	15.6k-50	H18. 4. 7 ~ H18. 4. 7 (GW前)	音沢排水樋管	○管理橋への進入防止処置 ○管理橋(手摺り)の損傷状況 ○構造物周辺の陥没・損傷状況 ○進入防止看板の有無 ○施設の施錠の有無	職員 巡視員	・異常なし。				

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。

河川における安全利用点検に関する点検計画・結果表

整備局等名	北陸地方整備局		事務所名	黒部河川事務所		水系名	黒部川		河川名	黒部川	
対象区域			点検実施期間	対象施設	点検項目	点検実施者	点検結果	実施する応急措置 (予定)			
区域番号	左右岸	距離標									
29	右岸	16.4k+50 ～ 16.6k+100	H18. 4. 7 ～ H18. 4. 7 (GW前)	音沢堤 (公園施設近隣)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○堤防からの滑り落ち</li> <li>○堤防及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み</li> <li>○歩行上の支障</li> <li>○危険性の注意喚起</li> </ul>	職員 巡視員	・異常なし				
30	右岸	18.4k ～ 18.8k	H18. 4. 7 ～ H18. 4. 7 (GW前)	想影公園 → 占有者点検	<ul style="list-style-type: none"> <li>○水路の損傷</li> <li>○陥没・損傷の有無</li> <li>○安全柵の設置、損傷状況</li> <li>○歩行上の支障</li> <li>○車両進入防止の有無、損傷状況</li> </ul>	自治体					
				低水護岸 (公園施設近隣)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○親水護岸からの滑り落ち</li> <li>○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み</li> <li>○危険性の注意喚起</li> <li>○通路・階段等歩行上の支障</li> </ul>	職員 巡視員	・異常なし。				
31	右岸	19.8k+100	H18. 4. 7 ～ H18. 4. 7 (GW前)	水位観測所等 (宇奈月水位観測所)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○管理橋への進入防止処置</li> <li>○管理橋(手摺り)の損傷状況</li> <li>○進入防止看板の有無</li> <li>○施設の施錠の有無</li> <li>○管理用通路</li> <li>○量水標支柱の視認性</li> </ul>	職員 巡視員	・異常なし。				

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)  
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。