

様式－1 状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	黒部市荻生地先

区域番号	左右岸	距離標	点検実施日	対象施設
④	左岸	4.6k+100～5.8k	H18.4.19	低水護岸(公園近隣)

実施状況 5. 4k～5. 8k間の低水護岸は、水衝部となっている。

5. 6kより下流 低水護岸



様式－1 状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	黒部市宇奈月町下立地先

区域番号	左右岸	距離標	点検実施日	対象施設
⑩	左岸	10.6k～11.4k	H18.4.19	やすらぎ水路(浦山)

実施状況 やすらぎ水路全体に視線誘導として巨石が配置されている。

11. 0kより下流 やすらぎ水路



11. 0k ビオトープ



様式－1 状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	入善町板屋地先

区域番号	左右岸	距離標	点検実施日	対象施設
⑪	右岸	2.6k～2.8k	H18.4.19	低水護岸

実施状況 低水護岸下流側の高水敷河岸洗掘箇所にて、立入禁止ロープ張りは設置されているが、一部設置されていない箇所がある。また、注意喚起看板が設置されているが、利用者に見えにくい場所に設置されている。

2. 6k－80 高水敷洗掘箇所



様式－1 状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	入善町小摺戸地先

区域番号	左右岸	距離標	点検実施日	対象施設
21	右岸	8.0k～9.4k	H18.4.19	低水護岸(公園近隣)

実施状況 低水護岸天端に視線誘導のため巨石が配置されている。一部河岸洗掘が見られる箇所がある。

8. 2k付近高水敷 河岸洗掘箇所



様式－1 状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	黒部市宇奈月町中ノ口地先

区域番号	左右岸	距離標	点検実施日	対象施設
25	右岸	12.2k～13.0k	H18.4.19	低水護岸(公園近隣)

実施状況 12. 4k付近の低水護岸破損箇所には注意看板が設置されている。

12. 4k付近 低水護岸天端の注意看板

