


下新川海岸安全利用点検行程表


平成19年4月17日(火)

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. 集合場所・・・・・・・・石田マリーナ | 13:45 |
| 2. 挨拶及び打合せ | 13:45～13:55 |
| 3. 点検 | |
| (点検箇所) | |
| 黒部市大島地先(養浜箇所・消波工) | 14:00～14:25 |
| ↓ | |
| 黒部市立野地先(緩傾斜堤) | 14:30～14:40 |
| ↓ | |
| 入善町下飯野地先(緩傾斜堤・立入規制区間) | 14:55～15:15 |
| ↓ | |
| 入善町八幡地先(緩傾斜堤・立入規制区間) | 15:25～15:35 |
| ↓ | |
| 入善町八幡地先(トンボロ) | 15:40～15:50 |
| ↓ | |
| 朝日町赤川地先(緩傾斜堤・立入規制区間) | 16:00～16:10 |
| 4. 反省会(現地) | 16:10～16:30 |

下新川海岸 平成19年度安全利用点検 参考図



工リーフ(生地以东)標準断面図



報告様式-B		立入規制措置・注意喚起措置 設置箇所一覧表					
沿岸名	富山沿岸						
海岸名	下新川海岸						
記号	対象施設	管理者	所在地	位置	措置状況	措置理由	措置期間
A	消波工	黒部河川事務所	黒部市大島地先	No.13~NO.16	立入規制(ロブ・看板)	養浜工の浸食	H19.1~
B	緩傾斜堤	黒部河川事務所	黒部市立野地先	NO.29	立入規制(ロブ・看板)	根固消波工被覆土の陥没・空洞化	H17.6~
C	突堤	黒部河川事務所	黒部市生地地先	No.57	注意喚起(看板)	転落の恐れ	H14.10~
D	消波工	黒部河川事務所	黒部市越湖地先	NO.69+70	立入規制(ロブ・看板)	消波工背面盛土に吸出し、浸食	H18.5~
E	消波工	黒部河川事務所	黒部市荒俣地先	No.73~NO.76	立入規制(ロブ・看板)	養浜工の浸食	H15.7~
F	直立堤	黒部河川事務所	入善町下飯野地先	No.105~No.107	立入規制(バリケード・看板)	直立堤の空洞化が確認された	H17.3~
G	緩傾斜堤	黒部河川事務所	入善町下飯野地先	No.108	立入規制(ロブ・看板)	緩傾斜堤摩耗による鉄筋露出	H18.7~
H	緩傾斜堤	黒部河川事務所	入善町下飯野地先	No.111+30	立入規制(ロブ・看板)	緩傾斜堤ブロックの沈下・捲れ	H18.4~
I	直立堤	黒部河川事務所	入善町五十里地先	No.114~No.121	立入規制(バリケード・看板)	直立堤の空洞化の恐れ	H19.1~
J	緩傾斜堤	黒部河川事務所	入善町柳原地先	No.138+20~No.139+80	立入規制(ロブ・看板)	緩傾斜堤の吸出しの恐れ	H18.4~
K	緩傾斜堤	黒部河川事務所	入善町柳原地先	No.141-30	立入規制(ロブ・看板)	緩傾斜堤羽口部の吸出し陥没	H17.6~
L	緩傾斜堤	黒部河川事務所	入善町吉原地先	No.147-20~No.147+50	立入規制(ロブ・看板)	緩傾斜堤背面の洗掘、消波工被覆土の浸食	H19.1~
M	直立堤	黒部河川事務所	入善町田中地先	No.161~No.165	立入規制(バリケード・看板)	直立堤の空洞化が確認された	H17.3~
N	緩傾斜堤	黒部河川事務所	入善町八幡地先	No.171+30~No.171+80	立入規制(ロブ・看板)	緩傾斜堤羽口部の吸出し陥没、緩傾斜堤ブロックの沈下・捲れ	H18.3~
O	消波工	黒部河川事務所	入善町八幡地先	No.174+50	立入規制(ロブ・看板)	消波工被覆土の陥没の恐れ	H16.6~
P	消波工	黒部河川事務所	入善町横山地先	No.181	立入規制(ロブ・看板)	消波工被覆土の陥没の恐れ	H16.6~
Q	緩傾斜堤	黒部河川事務所	入善町横山、春日地先	NO.182~NO.183	立入規制(ロブ・看板)	緩傾斜堤羽口部の吸出し陥没	H17.6~
R	直立堤	黒部河川事務所	入善町春日地先	No.191-10	立入規制(ロブ・看板)	直立堤前斜路部の空洞化・破損	H19.1~
S	緩傾斜堤	黒部河川事務所	朝日町赤川地先	NO.206+30~NO.207	立入規制(ロブ・看板)	緩傾斜堤ブロックの沈下・捲れ	H19.1~
T	緩傾斜堤	黒部河川事務所	朝日町東草野地先	NO.215+40~NO.216+30	立入規制(ロブ・看板)	緩傾斜堤ブロックの隙間大	H18.7~