

河川における安全利用点検に関する点検計画・結果表

整備局等名	北陸地方整備局	事務所名	黒部河川事務所	水系名	黒部川	河川名	黒部川	
対象区域			点検実施期間	対象施設	点検項目	点検実施者	点検結果	実施する応急措置(予定)
区域番号	左右岸	距離標						
①	左岸	0.6k ~ 1.0k	H19. 6.28 ～ H19. 6.28 (夏休み前)	低水護岸(飛騨)	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。	
				やすらぎ水路(村椿)	○陥没・損傷の有無 ○通路・階段等歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員 愛護モニター	・異常なし。	
②	左岸	1.0k ～ 1.4k+100	H19. 6.28 ～ H19. 6.28 (夏休み前)	低水護岸(飛騨)	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。	
				やすらぎ水路(飛騨)	○陥没・損傷の有無 ○通路・階段等歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員 愛護モニター	・異常なし。	
③	左岸	3.6k ~ 4.0k	H19. 6.28 ～ H19. 6.28 (夏休み前)	やすらぎ水路(出島)	○陥没・損傷の有無 ○転落防止の有無、損傷状況 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員 愛護モニター	・異常なし。	
④	左岸	4.6k+100 ～ 5.8k	H19. 6.28 ～ H19. 6.28 (夏休み前)	黒部川河川公園 →占用者点検	○水路の損傷 ○陥没・損傷の有無 ○安全柵の設置、損傷状況 ○歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	自治体		
				低水護岸 (公園施設近隣)	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○通路・階段等歩行上の支障 ○流速が速く、水深の深い水衝部への転落 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員 愛護モニター	・異常なし。	

注)・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)

・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。

河川における安全利用点検に関する点検計画・結果表

整備局等名	北陸地方整備局	事務所名	黒部河川事務所	水系名	黒部川	河川名	黒部川	
対象区域			点検実施期間	対象施設	点検項目	点検実施者	点検結果	実施する応急措置(予定)
区域番号	左右岸	距離標						
⑤	左岸	5.8k ~ 6.6k	H19. 6.28 ～ H19. 6.28 (夏休み前)	あきぐみ自然公園 →占用者点検	○水路の損傷 ○陥没・損傷の有無 ○安全柵の設置、損傷状況 ○歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	自治体		
				低水護岸 (公園施設近隣)	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○通路・階段等歩行上の支障 ○流速が速く、水深の深い水衝部への転落 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員 愛護モニター	・異常なし。	
⑥	左岸	6.6k ~ 7.0k	H19. 6.28 ～ H19. 6.28 (夏休み前) H19.7.11	やすらぎ水路(荻生)	○陥没・損傷の有無 ○転落防止の有無、損傷状況 ○通路等歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員 愛護モニター	・水路全体に雑草が繁茂しているため、巨石配置への車の接触、釣り人の水路法面からの転倒・転落の恐れがある。	・利用上の注意喚起看板を設置する。
⑦	左岸	10.6k ~ 11.4k	H19. 6.28 ～ H19. 6.28 (夏休み前)	やすらぎ水路(浦山)	○陥没・損傷の有無 ○転落防止の有無、損傷状況 ○通路等歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員 愛護モニター	・異常なし。	
				上浦山堤、下立堤 (公園施設近隣)	○陥没・損傷の有無 ○通路・階段等歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。	
⑧	左岸	11.8k ~ 12.2k	H19. 6.28 ～ H19. 6.28 (夏休み前)	下立堤及び水面	○階段等歩行上の支障 ○流速が速く、水深の深い水衝部への転落 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。	

注)・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)

・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。

河川における安全利用点検に関する点検計画・結果表

整備局等名	北陸地方整備局	事務所名	黒部河川事務所	水系名	黒部川	河川名	黒部川	
対象区域			点検実施期間	対象施設	点検項目	点検実施者	点検結果	実施する応急措置(予定)
区域番号	左右岸	距離標						
⑨	左岸	13.2k ~ 13.4k	H19. 6.28 ～ H19. 6.28 (夏休み前)	愛本床止工	○転落防止柵の有無、損傷状況 ○進入防止看板の有無 ○通路・階段等歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。	
⑩	左岸	18.8k ~ 19.4k	H19. 6.28 ～ H19. 6.28 (夏休み前)	やすらぎ水路 (宇奈月谷)	○陥没・損傷の有無 ○転落防止の有無、損傷状況 ○通路等歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。	
				低水護岸(宇奈月) 及び河岸法面	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。	
⑪	右岸	0.4k ~ 1.0k	H19. 6.29 ～ H19. 6.29 (夏休み前)	低水護岸(高畠)	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。	
⑫	右岸	1.8k ~ 2.2k	H19. 6.29 ～ H19. 6.29 (夏休み前)	低水護岸(板屋)	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。	
⑬	右岸	4.0k ~ 4.4k	H19. 6.29 ～ H19. 6.29 (夏休み前)	低水護岸(上飯野)	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。	

注)・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)

・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。

河川における安全利用点検に関する点検計画・結果表

整備局等名	北陸地方整備局	事務所名	黒部河川事務所	水系名	黒部川	河川名	黒部川	
対象区域			点検実施期間	対象施設	点検項目	点検実施者	点検結果	実施する応急措置(予定)
区域番号	左右岸	距離標						
⑭	右岸	5.4k ～ 5.6k+100	H19. 6.29 ～ H19. 6.29 (夏休み前) H19.7.11	やすらぎ水路(福島)	○陥没・損傷の有無 ○転落防止の有無、損傷状況 ○通路等歩行上の支障 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員 愛護モニター	・異常なし。	
⑮	右岸	8.0k～9.4k	H19. 6.29 ～ H19. 6.29 (夏休み前)	青野自然公園 →占用者点検	○水路の損傷 ○陥没・損傷の有無 ○安全柵の設置、損傷状況 ○歩行上の支障 ○車両進入防止の有無、損傷状況 ○危険性の注意喚起	自治体		
				低水護岸 (公園施設近隣)	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○危険性の注意喚起	職員 巡視員 愛護モニター	・異常なし。	
⑯	右岸	11.2k～12.2k	H19. 6.29 ～ H19. 6.29 (夏休み前) H19.7.11	墓ノ木自然公園 →占用者点検	○水路の損傷 ○陥没・損傷の有無 ○安全柵の設置、損傷状況 ○歩行上の支障 ○車両進入防止の有無、損傷状況 ○危険性の注意喚起	自治体		
				低水護岸 (公園施設近隣)	○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○危険性の注意喚起	職員 巡視員 愛護モニター	・異常なし。	

注)・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)

・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。

河川における安全利用点検に関する点検計画・結果表

整備局等名	北陸地方整備局	事務所名	黒部河川事務所	水系名	黒部川	河川名	黒部川	
対象区域			点検実施期間	対象施設	点検項目	点検実施者	点検結果	実施する応急措置(予定)
区域番号	左右岸	距離標						
⑯	右岸	12.2k ~ 12.8k	H19. 6.29 ~ H19. 6.29 (夏休み前)	中ノ口緑地公園 →占用者点検	○水路の損傷 ○陥没・損傷の有無 ○安全柵の設置、損傷状況 ○歩行上の支障 ○車両進入防止の有無、損傷状況 ○危険性の注意喚起	自治体		
					○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○危険性の注意喚起 ○進入禁止処置の有無、損傷状況 ○流速が速く、水深の深い水衝部への転落	職員 巡視員 愛護モニター	・異常なし。	
⑰	右岸	13.2k ~ 13.4k	H19. 6.29 ~ H19. 6.29 (夏休み前)	愛本床止工	○転落防止柵の有無、損傷状況 ○進入防止看板の有無 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員	・異常なし。	
⑱	右岸	15.2k ~ 15.4k+100	H19. 6.29 ~ H19. 6.29 (夏休み前)	やすらぎ水路(音沢)	○陥没・損傷の有無 ○階段等歩行上の支障 ○転落防止の有無、損傷状況 ○危険性の注意喚起	職員 巡視員 愛護モニター	・異常なし。	
⑲	右岸	18.4k ~ 18.8k	H19. 6.29 ~ H19. 6.29 (夏休み前)	想影公園 →占用者点検	○水路の損傷 ○陥没・損傷の有無 ○安全柵の設置、損傷状況 ○歩行上の支障 ○車両進入防止の有無、損傷状況	自治体		
					○親水護岸からの滑り落ち ○護岸及び天端周辺の陥没等損傷部への落ち込み ○危険性の注意喚起 ○通路・階段等歩行上の支障	職員 巡視員 愛護モニター	・異常なし。	

注)・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。（個々の施設毎に記載するものではない）
 ・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。

様式－2 措置状況写真


河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	黒部市若栗地先

区域番号	左右岸	距離標	点検実施日	対象施設
⑥	左岸	6.6k～7.0k	H19.7.11	やすらぎ水路(荻生)

実施状況 やすらぎ水路に陥没、損傷等は見あたらないが、水路法面に雑草が繁茂しているため、釣り人が転倒、転落の恐れがあるため、利用上の注意喚起看板を設置する。



6. 8k やすらぎ水路法面の雑草繁茂



6. 8k やすらぎ水路に注意喚起看板の設置予定