

(別紙様式－2)

砂防設備の安全利用点検の結果概要

整備局等名又は都道府県名：北陸地方整備局			
事務所名等	点検開始日～完了日	点検結果	備 考
黒部河川事務所	7月10日	問題有り	当運搬路は工事用の資材運搬道路であり、険しい山岳地帯に設置されているため、全区間に落石等が発生する危険がある。 このため、一般観光客の立入は一部区間を除き禁止、また道路通行規制の基準「大雨・強風・地震等」に該当した場合は、通行止めの措置を取ることとなる。

※上記の点検結果で問題有りとなっている場合、該当施設について（別紙様式－3）
を提出する。

※備考には、必要に応じて伝達すべき内容を記載する。

(別紙様式－3)

安全利用点検の結果、問題点等が見つかった設備について

整備局等名又は都道府県名：北陸	工事（土木）事務所等名：黒部河川事務所	
設備所在地：黒部奥山国有林 祖母谷		
水系名：黒部川	幹川名：	溪流名：祖母谷
設備名：祖母谷資材運搬道路		施工年度：昭和36年～
点検項目	点検結果の概要	
落石等の危険。		今年度も資材運搬道路上に落石が頻繁に発生していることが確認されており、当資材運搬道路の全区間において今後も落石等の発生が危惧される。
応急措置（予定）	当資材運搬道路の全区間において落石等の発生の危険はあるが、区間全域に亘って落石対策工事を実施することは極めて困難である。このためバリケード等を設置して一般観光客の立入を一部区間を除き禁止している。また、より危険度の高い箇所においては、今年度もロックシェッド等の落石対策工を鋭意施工中である。	
今後の対応方針（予定）	黒部河川事務所としては、一般観光客が立ち入って万が一事故等が発生した場合は管理瑕疵に係るため、今後も立入禁止措置を一部区間を除き継続する。しかし、地元関係者からは一般観光客が多く訪れる景勝地であることから、立入禁止措置を解除し早期一般開放の要望が機会ある毎に提出されている。6関係機関でつくる「黒部峡谷櫻平地区安全対策協議会」が設立されており、一般開放に関する対応策を今後とも協議していくものです。	

※市町村要望事業（水辺の楽校等）、地方特定河川等環境整備事業、重点施策（砂防学習ゾーン等）、砂防環境整備に該当する場合、施設名の箇所に、（ ）書きで記載。

応急措置状況写真

水系名	黒部川水系
幹川名	
溪流名	祖母谷
地先名	櫻平周辺
設備名	祖母谷資材運搬道路
事務所名	北陸地方整備局 黒部河川事務所
応急措置前	

通行規制前状況
(奥鐘橋右岸詰)



応急措置後

通行規制中状況
(奥鐘橋右岸詰)



通行規制: 時間雨量20mm以上、連続雨量80mm以上

応急措置状況写真

水系名	黒部川水系
幹川名	
溪流名	祖母谷
地先名	櫻平周辺
設備名	祖母谷資材運搬道路
事務所名	北陸地方整備局 黒部河川事務所
応急措置前	

落石発生状況



奥鐘橋右岸の人喰岩下流端

名剣温泉より上流

応急措置後

通行規制中状況
(名剣温泉前)

一般者通行止措置の実施状況