



平成31年2月20日
河川部水災害予報センター

平成31年1月の北陸地方整備局管内の水文・水質状況

北陸地方整備局管内一級河川の主要な水文・水質観測所における観測結果及び水質事故の状況について発表します。

なお、掲載の数値は速報値であり、確定値と異なることがあります。

平成31年1月の概要は、次のとおりです。

- 生活環境項目のBODは、環境基準値以下でした。
 - 健康項目で、環境基準値を超えた地点はありませんでした。
 - 要監視項目で指針値を超えた地点はありませんでした。
 - 1月の水質事故発生件数は18件でした。
 - ・北陸地方整備局に通報のあった水質事故は、18件でした。
 - ・流出物質別では、油類16件、農薬・化学物質1件、その他1件でした。
 - ・事故原因別では、取扱い不注意が7件、機器の破損4件、交通事故1件、その他6件でした。
 - ・県別では、新潟県11件、福島県4件、富山県2件、長野県1件でした。
- ※主な水質事故の概要は別紙のとおりです。

なお、本資料に関するデータ等については、北陸地方整備局ホームページにおいて提供していますので、そちらをご覧ください。

(ホームページアドレス <http://www.hrr.mlit.go.jp/river/suisitu/suicon.html>)

同時資料配付記者クラブ

新潟県政記者クラブ
新潟県政記者クラブ
富山県政記者クラブ
石川県政記者クラブ
福島県政記者クラブ
長野市政記者クラブ
長野県庁会見場

問い合わせ先 :

国土交通省北陸地方整備局 河川部

水災害予報センター長 田邊 雄司 課長補佐 谷口 和哉

代表 : 025-280-8880 直通 : 025-280-6770 FAX : 025-370-6781

北陸技術事務所(水質分析機関)

品質調査課長 江川 康夫

代表 : 025-231-1281 直通 : 025-231-8037 FAX : 025-231-1283

(別 紙)

北陸地方整備局に通報のあった主な水質事故の概要

発生年月日	水系名	河川名	原因物質の量	事故発生場所	事故の概要
2019/1/7	信濃川	柿川	灯油・最大250L	新潟県長岡市	長岡市の一般宅から、ホームタンクの配管の損傷により、灯油最大250Lが漏洩した。付近の調整池で油膜が確認され、調整池及び柿川にそれぞれオイルフェンスを設置し対応した。
2019/1/7	常願寺川	常東用水路	灯油・約300L	富山県中新川郡立山町	立山町の一般宅から、ホームタンクの老朽化により、灯油約300Lが漏洩した。一部が付近を流れる用水路に流出し、オイルフェンス及び吸着マットを設置し対応した。なお、上水道の一時的な取水停止が行われ、油膜・油臭等の異常がなくなったことを確認し、取水を再開した。
2019/1/12	阿賀野川	阿賀川-只見川支川坂瀬川	濁水・推定350m ³ /h	福島県大沼郡金山町	トンネル工事における掘削作業中、濁水処理施設の能力を超える湧水が発生し、近くの坂瀬川を経由し只見川に流出した。坂瀬川で白濁が確認されたが、只見川では白濁の影響はなく、水質試験の結果も異常はなかった。原因となった工事において、濁水処理施設の増設を行い対応した。
2019/1/15	阿賀野川	阿賀川-只見川支川大谷川	灯油・約200L	福島県大沼郡三島町	三島町の店舗から、ホームタンクからの小分け作業の不注意により、灯油約200Lが漏洩した。近くの側溝を通じて、一部が大谷川へ流出し、大谷川にオイルフェンスを設置し対応した。
2019/1/16	小矢部川	小矢部川-水路	灯油・約200L	富山県小矢部市	小矢部市の建設会社のホームタンクから、バルブの締め忘れにより、灯油約200Lが漏洩した。一部が近くの水路に流出し、吸着マットを設置し対応した。
2019/1/17	信濃川	魚野川-鎌倉沢川-水路	灯油・約200～300L	新潟県南魚沼市	南魚沼市の一般宅から、ホームタンクからの小分け作業の不注意により、灯油200～300Lが漏洩した。近くの水路を通じて、一部が鎌倉沢川へ流出した。鎌倉沢川にオイルフェンスを設置し、水路は滞留する油を吸着マットで処理し対応した。
2019/1/22	信濃川	信濃川-水路	灯油・約250L	新潟県中魚沼郡津南町	津南町の一般宅から、ホームタンクからの小分け作業の不注意により、灯油最大250Lが漏洩した。近くの水路に油膜が確認され、吸着マットを設置し対応した。
2019/1/24	阿賀野川	阿賀川-只見川支川伊南川	灯油・275L	福島県南会津郡只見町	只見町の給油所で、給油タンク車への給油の際の不注意により、灯油275Lが漏洩した。近くの側溝を通じて、一部が伊南川へ流出した。油膜の滞留が確認された側溝の油除去を行い対応した。なお、下流のダムにおける発電が一時停止され、翌日、ダム取水口等で採水調査を実施し、異常ないことを確認し発電を再開した。
2019/1/25	関川	青田川	灯油・約430L	新潟県上越市	上越市の一般宅から、ホームタンクからの小分け作業の際の不注意により、灯油約430Lが漏洩し、一部が近くの水路に流出した。水路に吸着マットを設置し、下流の青田川にオイルフェンスを設置し対応した。
2019/1/28	信濃川	千曲川-御堂川	ニッケル剥離剤(ニトロベンゼンスルホン酸塩類、スルホン酸塩類)	長野県板城町	板城町の工場で火災が発生し、金属メッキに使用する薬品類が、近くの側溝を通じて御堂川へ流出した。御堂川へ合流する排水管部を止水し、流出を止めて対応した。簡易水質試験の結果、異常は確認されなかったが、1/31まで河川巡視を実施し、異常がないことを確認し、対応終了とした。