



■ 7月7日8時頃に犀川左岸73.5k付近で河岸侵食が確認されたため、応急対応に着手し、7月9日0時55分に被災範囲の異形ブロック設置完了。



■ 7月9日14時頃に神通川左岸18.8k付近で低水護岸の損傷が確認され、現在、袋詰玉石及びブロック投入の応急対応を実施中。

位置図



被災状況

