

写真集

出水・被害状況等写真

信濃川下流域

五反田橋付近 出水状況 (H23.7.30PM撮影)



保明新田観測所付近 出水状況 (H23.7.30PM撮影)



小須戸橋付近 右岸 出水状況 (H23.7.30PM撮影)



小須戸橋右岸 水防状況 (H23.7.30PM撮影)



臼井橋 右岸より 出水状況 (H23.7.30PM撮影)



臼井橋付近 出水状況 (H23.7.30PM撮影)



三条大橋付近 出水状況 (H23.7.30PM撮影)



貝喰川合流点付近 ポンプ排水 (H23.7.30AM撮影)



貝喰川合流点付近 浸水状況 (H23.7.30AM撮影)



五十嵐川右岸 江口地先 破堤状況 (H23.7.30AM撮影)



五十嵐川沿川 荒沢地区 浸水状況 (H23.7.29撮影)



信濃川中流域

大河津可動堰 出水状況 (H23.7.30AM撮影)



第二床固 右岸 出水状況 (H23.7.30AM撮影)



信濃川分水橋梁 (JR越後線) 水防状況 (H23.7.30AM撮影)



長生橋左岸付近 出水状況 (H23.7.30AM撮影)



魚野川 西川口付近 出水状況 (H23.7.30PM撮影)



魚野川左岸 西川口 浸水状況(H23.7.30AM撮影)



川口中学校付近 浸水状況(H23.7.30AM撮影)



魚野川左岸 堀之内 国道17号冠水状況(H23.7.30AM撮影)



長岡市 柿川 出水状況
(H23.7.30AM撮影)



十日町市 晒川 出水状況(H23.7.30撮影)



南魚沼市 三国川 土沢・小川地区
土石流発生状況(H23.7.30PM撮影)



阿賀野川流域

横雲橋付近 出水状況(H23.7.30PM撮影)



右岸 嘉瀬島地区 水防状況(H23.7.30PM撮影)



阿賀浦橋・羽越線鉄橋 左岸付近 出水状況(H23.7.30PM撮影)



太田川 ポンプ排水状況(H23.7.30PM撮影)



五泉市太田地区 浸水状況



道の駅「阿賀の里」浸水状況(H23.7.30PM撮影)



国道49号 冠水状況(H23.7.30PM撮影)



只見川流域

本名ダム直下流 出水状況 (H23.7.29PM撮影)



金山町越川地内 土砂堆積状況 (H23.7.30撮影)



本名ダム下流付近 被災状況 (H23.8.3AM撮影)



二本木橋 (R252) 出水状況 (H23.7.29PM撮影)



二本木橋 (R252) 流失状況 (H23.7.30撮影)



只見線第7橋梁 流失状況



本部・支部の対応

本部・事務所支部の災害対策室

【災害対策本部 災害対策室】



【信濃川下流 災害対策室】



【信濃川 災害対策室】



【阿賀野川 災害対策室】

信濃川下流河川事務所による記者会見(H23.8.2)



災害対策機器の支援

【ポンプ車・照明車】



【ku-SAT】

応急復旧による対応



TEC-FOREによる支援(高度技術指導班:只見川)



【現地調査(指導)】

【設計に係る指導】