

~ 川の親しみやすさの成績表 ~

川の通信簿

箇所名：関川 三交地区（左岸）

～身边に感じる水辺のスポーツ空間～

■「三交地区（左岸）」はこんなところ

| | |
|--------|--|
| 河川名 | 関川水系 関川 |
| 所在地 | 新潟県上越市蓮袋～新光町3 |
| アクセス | 北陸自動車道「上越IC」より車で約10分 |
| 面積 | 約30,000 m ² |
| 管理者 | 国土交通省 |
| 特徴 | <ul style="list-style-type: none"> 河川敷、堤防法面は定期的に草刈りが行われている。 水際は緩傾斜護岸と階段状の護岸が設置され、水面に近づきやすくなっている。 堤防上は塩屋緊急資材倉庫と広い駐車場が設置されており、平常時は遊び場としても利用されている。 |
| 主な利用 | 散策、ジョギング、サイクリング |
| 利用者数 | 34人(H26.7.27)、103人(H26.7.28) 10人(H26.8.11) |
| 点検参加人数 | 15名 |



■平成26年現在の成績表

総合的な成績：★★★（三つ星）

かなり良い部分があり一定の満足感を味わえる

| No. | 点検項目 | 現在の状況 | | | 整備 必要 % | 重要度 | | | |
|-----|--------------------|-------|----|----|---------------|-----------|----|----|----|
| | | 良い | 普通 | 悪い | | 非常に 重要 | 重要 | 普通 | 不要 |
| 1 | 豊かな自然を感じますか | ○ | | | 40% | | | ○ | |
| 2 | 水はきれいでですか | | ○ | | 36% | | | ○ | |
| 3 | 流れている水の量は十分ですか | | ○ | | 14% | | | ○ | |
| 4 | ゴミがなくきれいですか | | ○ | | 36% | | ○ | | |
| 5 | 危険な場所がなく安全ですか | | ○ | | 21% | | ○ | | |
| 6 | 景色はいいですか | ○ | | | 20% | | ○ | | |
| 7 | 歴史・文化を感じますか | | ○ | | 20% | | | ○ | |
| 8 | 堤防や河川敷には、近づきやすいですか | ○ | | | 23% | | | ○ | |
| 9 | 水辺へ入りやすいですか | | ○ | | 31% | | | ○ | |
| 10 | 広場は利用しやすいですか | | ○ | | 50% | | ○ | | |
| 11 | 休憩施設や木陰は十分ですか | | | ○ | 64% | | ○ | | |
| 12 | 散歩はしやすいですか | ○ | | | 15% | | ○ | | |
| 13 | トイレは使いやすいですか | | | ○ | 77% | | ○ | | |
| 14 | 案内看板はわかりやすいですか | | ○ | | 36% | | | ○ | |
| 15 | 駐車場は使いやすいですか | | ○ | | 45% | | | ○ | |

良い点

悪い点

悪い点

■特に良い点

- 舗装面が広い。
- 景色もよく歩きやすい。
- 自然が残っている。

■特に悪い点

- 木陰が少ない。
- 自転車のスピードが速い。
- 自転車道と歩道を分けるべき。

など

■総合コメント

定期的な草刈りにより見晴らし良好な、関川の景色を楽しめる区域です。また、市街地から近く、多くの人が散歩やスポーツに利用しています。

今後、木陰や休憩施設、トイレを整備することにより、より良い場所になるでしょう。また、歩行者通路と自転車通路を分ける工夫があるといいですね。