下新川海岸　平成17年度安全利用点検　参考図

報告様式－B

立入規制措置・注意喚起措置　設置箇所一覧表

沿岸名	富山沿岸
海岸名	下新川海岸

記号	対象施設	管理者	所在地	位置	措置状況	措置理由	措置期間
A	緩傾斜堤	黒部河川事務所	黒部市大島地先	NO,15	立入規制（ロープ・看板）	消波工背面の陥没の恐れ	H17.6～
B	緩傾斜堤	黒部河川事務所	黒部市立野地先	NO,29	立入規制（ロープ・看板）	根固消波工被覆土の陥没・空洞化	H17.6～
C	緩傾斜堤	黒部河川事務所	黒部市生地地先	No,56	立入規制（PC-1）	天端舗装工の沈下（調査の結果、空洞化はない）	H16.4～
D	突堤	黒部河川事務所	黒部市生地地先	No,57	注意喚起（看板）	転落の恐れ	H14.10～
E	消波工	黒部河川事務所	黒部市荒俣地先	No,73～NO,76	立入規制（ロープ・看板）	養浜工の浸食	H15.7～
F	直立堤	黒部河川事務所	入善町下飯野地先	No,105～No,107	立入規制（ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ・看板）	直立堤の空洞化が確認された	H17.3～
G	緩傾斜堤	黒部河川事務所	入善町柳原地先	No,141-30	立入規制（ロープ・看板）	緩傾斜堤羽口部の吸出し陥没（対策済だが、経過観察のため）	H17.6～
H	直立堤	黒部河川事務所	入善町田中地先	No,161～No,165	立入規制（ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ・看板）	直立堤の空洞化が確認された	H17.3～
I	消波工	黒部河川事務所	入善町八幡地先	No,174+50	立入規制（ロープ・看板）	消波工被覆土の陥没の恐れ	H16.6～
J	直立堤	黒部河川事務所	入善町八幡、横山地先	NO,174+50～NO,177	立入規制（ロープ・看板）	直立堤の陥没が発生した	H17.5～
K	消波工	黒部河川事務所	入善町横山地先	No,181	立入規制（ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ・看板）	消波工被覆土の陥没の恐れ	H16.6～
L	緩傾斜堤	黒部河川事務所	朝日町東草野地先	NO,216+20	立入規制（ロープ・看板）	緩傾斜堤羽口部の吸出し陥没（対策済だが、経過観察のため）	H17.6～