姫川 急流河川対策の推進

１．事業の概要

急流河川である姫川は、流れが速く、土砂を多く含んだ洪水流の強大なエネルギーによって、　堤防等が侵食され決壊する危険性があります。平成７年７月洪水では、侵食・洗掘により堤防 が決壊したほか、平成２５年６月洪水では、糸魚川市西中地区において河岸の侵食が発生しま した。

急流河川特有の洪水流の強大なエネルギーに対する堤防の安全を確保するため、堤防及び河岸の侵食対策、河床の洗掘対策等の急流河川対策を実施します。

２．整備効果

急流河川対策の実施により、洪水による堤防決壊が防止されます。

寺島地区



西中地区



H7.7洪水時　侵食による堤防決壊状況
（糸魚川市上刈地区）