報告様式－1

異常が発見された海岸

沿　岸　名	富山湾沿岸
海　岸　名	下新川海岸
管　理　者	黒部河川事務所
所　在　地	富山県黒部市大島地先
措　置　日	H18.4.27

写　　真

措置状況　NO，16より東方向　養浜法面整形状況

NO，15付近　消波工開口部法面整形状況

報告様式－1

異常が発見された海岸

沿　岸　名	富山湾沿岸
海　岸　名	下新川海岸
管　理　者	黒部河川事務所
所　在　地	富山県下新川郡入善町下飯野地先
点　検　日	H18.4.25

写　　真

措置状況

NO，１１１付近　緩傾斜堤立入禁止ロープ張り

報告様式－1

異常が発見された海岸

沿　岸　名	富山湾沿岸
海　岸　名	下新川海岸
管　理　者	黒部河川事務所
所　在　地	富山県下新川郡入善町柳原～吉原地先
点　検　日	H18.4.25

写　　真

措置状況

NO，138より東方向　緩傾斜堤立入禁止ロープ張り

緩傾斜堤天端の注意喚起看板

報告様式－1

異常が発見された海岸

沿　岸　名	富山湾沿岸
海　岸　名	下新川海岸
管　理　者	黒部河川事務所
所　在　地	富山県下新川郡入善町八幡地先
点　検　日	H18.4.25

写　　真

措置状況

NO，171＋70　緩傾斜堤立入禁止ロープ張り



報告様式－1

異常が発見された海岸

沿　岸　名	富山湾沿岸
海　岸　名	下新川海岸
管　理　者	黒部河川事務所
所　在　地	富山県下新川郡入善町横山、春日地先
点　検　日	H18.4.26

写　　真

措置状況

NO，182＋20　入口階段手摺錆部分の防食テープ巻付け