砂防施設の安全利用点検の結果について

砂防施設の周辺でも雪融けが進み、散策やレクリエーションなど、多くの人が利用される機会が増えてきました。

湯沢砂防事務所では、地域のみなさまに砂防施設やその周辺設備を安全に利用していただけるよう、４月下旬から5月下旬にかけて融雪後の安全利用点検を行い、対策が必要な箇所については、補修や応急措置を実施しました。今回の点検箇所や補修箇所について、報告します。

今後、夏休み前にも同様の点検を実施する予定ですが、川や山の状況は天候等により日々変化します。砂防施設やその付近を利用される場合は、利用者自ら気象情報に注意するなどして、事故の無いように安全な利用をして頂きますようお願いします。

歩行者が立入可能な箇所での落石

→

立入禁止看板設置

施設点検の状況

破損した防護柵の応急復旧

☆☆　点検箇所及び点検結果一覧　☆☆

施　設　名	施設位置	点検日	結果／措置	備考
登川流路工	南魚沼市	H23.4.27	転落防止柵が取り外したままとなっていた(雪対策)／再設置済	
大川床固工群	〃	H23.5.17	対策の必要なし	
米子沢第1～4号砂防堰堤	〃	H23.5.31	立入防止柵損傷／応急対策済	
深沢床固工群	〃	H23.5.31	対策の必要なし	
板木砂防堰堤	〃	H23.5.20	対策の必要なし	
水無川流路工	〃	H23.5.16	対策の必要なし	
魚野川流路工	湯沢町	H23.4.27	柵の損傷／応急対策済	
土樽砂防堰堤	〃	H23.5.20	対策の必要なし	
大源太第１号砂防堰堤	〃	H23.5.19	対策の必要なし	
浅草砂防堰堤群	魚沼市	H23.5.27	対策の必要なし	
塩ヶ沢砂防堰堤 水頭沢砂防堰堤	〃	H23.5.16	立入防止プレートの緩み／取付直し済	
関の沢砂防堰堤 フラン沢砂防堰堤	〃	H23.5.16	対策の必要なし	
東竹沢	長岡市	H23.5.19	対策の必要なし	
神沢砂防堰堤	〃	H23.5.19	対策の必要なし	
東川砂防堰堤	〃	H23.5.26	対策の必要なし	
胴突沢川砂防堰堤	〃	H23.5.20	対策の必要なし	
外ノ沢砂防堰堤	十日町市	H23. 5.12	落石箇所／立入禁止措置済み	