



## のせ 能瀬出口で逆走・誤進入防止対策を実施


- 令和2年5月20日(水)、国道159号津幡バイパスの舟橋ジャンクションにおいて、七尾方向の能瀬出口から誤って逆走で進入した車両による正面衝突事故が発生しました。
- この事故を受け、5月25日(月)に県警察と道路管理者による現地協議を実施し、対策について検討しました。
- 金沢河川国道事務所は、県警察と連携し、逆走・誤進入防止対策を下記のとおり実施しますので、お知らせします。

日時：令和2年6月17日(水) AM9時～工事開始 ※荒天の場合、別日に順延することがあります。

対策内容：「進入禁止」の文字と、走行方向を示す「矢印」の路面表示を設置。

なお規制標識の増設については、後日県警察で実施されます。

- 工事にあたっての通行規制にご協力をお願いします。



### お問い合わせ先

金沢河川国道事務所 金沢国道維持出張所長 このかわしんいち 此川 新一  
みなみしんぼまち  
 住所：金沢市南新保町ト103-3  
 電話：076-238-5071(直通)  
 FAX：076-233-7419