



令和元年10月30日
河川部水災害予報センター

令和元年9月の北陸地方整備局管内の水文・水質状況

北陸地方整備局管内一級河川の主要な水文・水質観測所における観測結果及び水質事故の状況について発表します。

なお、掲載の数値は速報値であり、確定値と異なることがあります。

令和元年9月の調査地点における概要は、次のとおりです。

- 生活環境項目のBODは、環境基準値以下でした。
 - 健康項目で、環境基準値を超えた地点はありませんでした。
 - 要監視項目で指針値を超えた地点はありませんでした。
 - 9月の水質事故発生件数は5件でした。
 - ・北陸地方整備局管内で報告のあった水質事故は、5件でした。
 - ・流出物質別では、油類5件でした。
 - ・事故原因別では、取り扱い不注意1件、機器の破損1件、交通事故2件、原因不明1件でした。
 - ・県別では、新潟県3件、富山県1件、長野県1件でした。
- ※主な水質事故の概要は別紙のとおりです。

なお、本資料に関するデータ等については、北陸地方整備局ホームページにおいて提供していますので、そちらをご覧ください。

(ホームページアドレス <http://www.hrr.mlit.go.jp/river/suisitu/suicon.html>)

同時資料配付記者クラブ

新潟県政記者クラブ
新潟県政記者クラブ
富山県政記者クラブ
石川県政記者クラブ
福島県政記者クラブ
長野市政記者クラブ
長野県庁会見場

問い合わせ先 :

国土交通省北陸地方整備局 河川部
水災害予報センター長 田邊 雄司
代表 : 025-280-8880 直通 : 025-370-6770 FAX : 025-370-6781
北陸技術事務所(水質分析機関)
品質調査課長 原 俊彦
代表 : 025-231-1281 直通 : 025-231-8037 FAX : 025-231-1283

(別 紙)

北陸地方整備局に通報のあった主な水質事故(概ね100L以上程度)の概要

発生年月日	水系名	河川名	原因物質の量	事故発生場所	事故の概要
2019/9/3	庄川	下谷川	軽油・約200L	富山県砺波市	祖山ダムの右岸上流の下谷川において、治山工事のダンプトラックが、運転手が離れている間に動き出し、工事用道路から転落。燃料である軽油約200Lが流出した。現場から50m下流で、工事業者によりオイルフェンス、吸着マットを設置し対応した。また、祖山ダムでは、取水口にオイルフェンスを設置し対応した。
2019/9/10	信濃川	千曲川-神川	灯油・約100L	長野県上田市	上田市の浄水場において、取水した水に油の混入が確認された。上流の食糧販売店の灯油タンクから老朽化により約100Lが流出し、付近の水路を通じて神川へ流出した。水路を巡回し、吸着マット等で油の回収を行い対応した。なお、浄水場においては一時的に取水を停止したが、断水は生じなかった。