


# 堤防の緊急点検結果 概要図 〈阿賀川〉

- 点検結果(要対策 凡例)
- 堤防の浸透
  - パイピング
  - 流下能力の不足箇所
  - 水衝部の侵食に対する安全性

↔ 直轄河川管理区間



※要対策区間については、今後、背後地の人口、資産等を踏まえ、優先順位をつけながら選択と集中によるハード対策を実施予定。  
 ※併せて、地方公共団体と連携を図り、実践的なハザードマップの整備を推進するとともに、台風などの出水時には重点的に水防活動を実施。

## 〈緊急点検結果〉

直轄河川 堤防延長	点検対象 堤防延長	要対策 延長 (各対策の 重複除く)	内訳			
			堤防への浸透に対する安全性		流下能力の不足 箇所	水衝部等の浸食 に対する安全性
			堤防への浸透	パイピング		
69.4	33.0	21.1	4.9	8.9	14.2	6.5