


堤防の緊急点検結果 概要図 〈信濃川〉

- 点検結果（要対策凡例）
- 堤防への浸透
 - パイピング
 - 流下能力の不足箇所
 - 水衝部等の侵食に対する安全性



※要対策区間については、今後、背後地の人口、資産等を踏まえ、優先順位をつけながら選択と集中によるハード対策を実施予定。
※併せて、地方公共団体と連携を図り、実践的なハザードマップの整備を推進するとともに、台風などの出水時には重点的に水防活動を実施。

〈緊急点検結果〉

直轄河川	点検対象堤防延長	要対策延長 (各対策の重複除く)	内訳			
			堤防への浸透	パイピング	流下能力の不足箇所	水衝部等の侵食に対する安全性
168.0	167.4	31.5	16.5	7.3	30.4	5.5