



北陸地方整備局
湯沢砂防事務所
記者発表資料

資料	資料の配付をもって解禁 平成25年 5月10日
取扱	16時00分発表

にいがたけんうおぬまし おおしらかわ

新潟県魚沼市大白川地区における下祝沢砂防堰堤等の被害に関する状況について (第2報) (____追記事項)

信濃川水系魚野川右支川破間川の支川守門川上流の下祝沢右岸で地すべりが発生し、当事務所所管の下祝沢砂防堰堤等に被害が生じている事が確認されました。

今後、下流への土砂流出を含め、被害が拡大する恐れがあることから、湯沢砂防事務所災害対策支部は、風水害の警戒体制を5月9日17時00分に発令し、現在、被災箇所の変動状況を継続的に監視するための監視機器設置作業を行っています。

5月10日15時00分現在の状況は次のとおりです。

【体制】

- ・注意体制発令:5/8(水)11:00
- ・警戒体制発令:5/9(木)17:00

【対応状況】

- ・被災箇所の変動状況を把握するための監視機器の設置作業中

【被災情報等】

- ・下祝沢砂防堰堤右岸側間詰擁壁に変状。10日朝の現地確認の結果、間詰擁壁の変状が拡大していることを確認(写真①参照)
- ・下祝沢砂防堰堤右岸の工事用道路法面が崩壊
- ・地すべりの移動に伴うと思われるクラック等を複数確認

【調査の内容等】

- ・下祝沢砂防堰堤の変状の計測を行います。
- ・工事用道路等の監視を行います。
- ・移動土砂が守門川に流出する恐れがあります。


【今後の予定】

- ・10日 20:00頃を目処に対応状況を発表予定

【お問合せ先】

国土交通省 湯沢砂防事務所
副所長(技術) 関 敏文(内204)
事業対策官 金森 智(内208)
TEL: 025-784-2263 (代)
FAX: 025-784-1729

下祝沢砂防堰堤等の被害状況写真（位置図）



下祝沢砂防堰堤右岸下流間詰擁壁変状状況 (①撮影箇所)



H23.12本堰堤完成時



H25.5.8 7:30



H25.5.9 10:30



H25.5.10 7:00

下祝沢砂防堰堤右岸下流工事用道路法面崩壊状況



H25.5.8 7:30



H25.5.9 10:30



H25.5.10 7:00

守門川、下祝川流域 上空斜め写真



H20.10撮影

447



H23.12本堰堤完成時



H25.5.8 7:30



H25.5.9 10:30



H25.5.10 7:00



H25.5.8 7:30



H25.5.9 10:30



H25.5.10 7:00



H20.10撮影