

資 料	資料の配付をもって解禁 平成25年 5月11日
取 扱	11時00分発表

にいがたけんうおぬまし おおしらかわ しもいわいさわ さ ぼうえんてい  
新潟県魚沼市大白川地区における下祝沢砂防堰堤等の被害に  
関する状況について（第4報）（\_\_\_\_\_追記事項）

うおの がわ あぶるまがわ すもんがわ しもいわいさわ  
信濃川水系魚野川右支川破間川の支川守門川上流の下祝沢右岸で地すべりが  
発生し、当事務所所管の下祝沢砂防堰堤等に被害が生じている事が確認されま  
した。このため10日15時より監視・観測を開始し、11日8時30分時点  
でも地すべりの移動が続いていることを確認しました。

5月11日10時00分現在の状況は次のとおりです。

【体制】

- ・注意体制発令：5/8(水)11:00
- ・警戒体制発令：5/9(木)17:00

【対応状況】

- ・被災箇所の変動状況を把握するための観測機器（伸縮計、監視カメラ）によ  
り監視・観測を継続中

【被災情報等】

- ・下祝沢砂防堰堤右岸側間詰擁壁に変状。11日朝の現地確認の結果、間詰擁  
壁の変動が拡大していることを確認。

【観測機器による観測状況】

- ・伸縮計・・・観測開始から累計50.9mmの変位を観測、10日21時（第3報  
時）より31.0mm変位が増加しています（観測開始5/10(金)15:00）


【今後の予定】

- ・11日 17:00頃を目処に機器による監視・観測結果を公表予定

【お問合せ先】

国土交通省 湯沢砂防事務所  
副所長(技術) 関 敏文(内204)  
事業対策官 金森 智(内208)  
TEL：025-784-2263(代)  
FAX：025-784-1729

# 下祝沢砂防堰堤等の被害状況写真（位置図）



# ① 下祝沢砂防堰堤右岸 下流間詰擁壁変状状況



H25.5.9 10:30



H25.5.10 7:00



H25.5.11 9:00

## ②下祝沢砂防堰堤右岸

### 下流工事用道路法面崩壊状況



H25.5.8 7:30



H25.5.9 10:30



H25.5.10 7:00



H25.5.11 10:00

### ③下祝沢砂防堰堤監視カメラ画像状況



H25.5.10 15:00



H25.5.10 17:00



H25.5.11 10:00