



北陸地方整備局
湯沢砂防事務所
記者発表資料

資料	資料の配付をもって解禁 平成25年 5月12日
取扱	18時15分発表

新潟県魚沼市大白川地区における下祝沢砂防堰堤等の被害に関する状況について（第7報）（ 追記事項）

信濃川水系魚野川右支川破間川の支川守門川上流の下祝沢右岸で地すべりが発生し、当事務所所管の下祝沢砂防堰堤等に被害が生じている事が確認されました。このため5月10日15時より監視・観測を継続しています。
土砂の急激な流出に備えた緊急除石（土砂掘削）を継続しています。

5月12日 18時00分現在の状況は次のとおりです。

【体制】

- ・注意体制発令：5/8(水)11:00
- ・警戒体制発令：5/9(木)17:00

【対応状況】

1. 監視・観測

- ・被災箇所の変動状況を把握するための観測機器（伸縮計、監視カメラ、土流ワイヤセンサー、移動杭）により監視・観測を継続中。

2. 緊急対策工事

- ・流出土砂に備え、5月11日13時より守門川第1号砂防堰堤（新潟県管理）上流で緊急除石（土砂掘削）を継続しています。（緊急除石に1週間程度を要する見込みです。）

5月12日除石量約540m³ 累計約700m³

【観測機器による観測状況】

- ・伸縮計・・・観測開始から累計 100.4mmの変位を観測、5月12日10時（第6報時）より 8.6mm変位が増加しています。（観測開始5/10(金)15:00）
- ・移動杭・・・5月12日、移動杭の観測を行いました。現在観測結果を取りまとめています。

【今後の予定】

- ・5月13日 15:00頃を目処に機器による監視・観測結果及び緊急除石状況を公表予定。
- ・本日実施した移動杭の観測結果は、本日20時頃を目処に湯沢砂防事務所ホームページで公表予定。

【お問合せ先】

国土交通省 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所
副所長(技術) 関 敏文(内204)又は事業対策官 金森 智(内208)
TEL: 025-784-2263 (代) FAX: 025-784-1729

緊急除石箇所と下祝沢との位置関係状況写真



写真提供:新潟県、撮影H25.5.10

緊急除石箇所と大白川集落との位置関係状況写真



写真提供:新潟県、撮影H25.5.10