

信濃川と魚野川の増水に関する情報提供【第7報】

平成23年7月29日1時30分現在

・ 魚野川の小出水位観測所、信濃川の長岡水位観測所においては「はん濫注意水位」を上回っているものの、水位は下降中であり、今後さらに下降していく見込みです。

・ 魚野川の堀之内水位観測所、信濃川の小千谷水位観測所においては「水防団待機水位」を超過しているものの、「はん濫注意水位」を下回りました。水位は今後下降していく見込みです。

・ 大河津分水路の大河津水位観測所においては「はん濫注意水位」を超過しています。引き続き、増水に対する警戒が必要です。

・ 堀之内出張所では、7月28日22時00分から魚野川の概略点検・見回りを開始し、7月29日0時45分に終了しました。その結果、可視範囲で堤防等に異常は確認されませんでした。

同日明け方から、堀之内出張所から大河津出張所までの区間の魚野川及び信濃川（大河津分水路含む）の詳細な点検・見回りを実施する予定です。

・ 魚野川の魚沼市古新田地区の明神簡易排水機場の内水排除のため、信濃川河川事務所の排水ポンプ車（1台）・照明車（1台）を現地に派遣して7月28日22時45分から排水作業を開始し、7月29日0時25分終了しました。

【参考】

【用語の解説】

水防団待機水位	水位が上昇し、水防団が水防活動に備えて待機する水位。
はん濫注意水位	「水防団待機水位」からさらに水位が上昇し、水防団が出動する目安の水位。身の周りの備えをすると共に、今後の洪水予報に注意してください。
避難判断水位	「はん濫注意水位」からさらに水位が上昇し、市町村が住民の避難勧告発令の参考にする水位。市町村からの避難情報に注意してください
はん濫危険水位	「避難判断水位」からさらに水位が上昇し、はん濫が発生するおそれがある水位。十分安全確保を図るとともに、市町村からの避難情報、河川周辺の状況に留意してください。
計画高水位	堤防の設計・整備などの基準となる水位で、計画上想定した降雨から算出された流量をダムなどの流量調節施設と組み合わせて各地点の計画流量を決定し、それに対する水位として決定したものです。

