



## 【第 1 報】

### 信濃川における油流出事故の対応状況

信濃川河川事務所の防災体制：1月23日 9時54分に警戒体制を発令。

1月23日11時00分現在

#### 1. 概況

- ・信濃川河川事務所の防災体制：1月23日 9時54分に警戒体制を発令。

#### 2. 状況

- ・信濃川本川では以下の箇所油膜を確認した。
  - 7時45分 十日町市西本町地先の妻有大橋付近
  - 10時05分 長岡市西川口と同市牛ヶ島に架かる牛ヶ島大橋付近
  - 10時20分 小千谷市旭町と同市山本に架かる山本山大橋付近
  - 10時30分 長岡市妙見地先の妙見堰付近
- ・油流出の発生原因者は、現在、確認中。

#### 同時発表記者クラブ

長岡市記者会  
長岡地域記者会  
十日町記者クラブ  
小千谷新聞

#### 【問い合わせ先】

北陸地方整備局信濃川河川事務所  
広報担当 専門官 小林 政夫  
電話) 0258-32-3020  
FAX) 0258-33-8168