



## 【第2報】

# 信濃川における油流出事故の対応状況

(1月23日17時00分現在)

### 信濃川河川事務所の防災体制：1月23日 警戒体制を発令中

1. 事故発生日時 平成27年1月23日(金) 午前8時45分頃
2. 流出物 A重油
3. 原因者 十日町市 産業廃棄物処理業者
4. 概要  
9時19分 A重油5,000ℓが、十日町市の産業廃棄物処理業者より重油の配管が積雪により破断し、漏れたとの情報あり
5. 対応  
9時36分 十日町消防が吸着マットで対応中  
10時50分 油流出周辺を十日町消防がオイルフェンス・吸着マットを設置  
11時30分 信濃川河川事務所が妙見堰右岸でオイルフェンス設置完了  
12時30分 小千谷市水道の取水口にオイルフェンス設置完了  
13時23分 信濃川河川事務所が妙見堰呼び水水路部オイルマット設置完了  
13時30分 信濃川河川事務所が発生箇所のオイルフェンス設置完了  
14時50分 東日本旅客鉄道株式会社が、福島江取水口付近にオイルフェンス設置完了

#### 同時発表記者クラブ

長岡市記者会  
長岡地域記者会  
十日町記者クラブ  
小千谷新聞

北陸地方整備局信濃川河川事務所  
広報担当 専門官 小林 政夫  
電話) 0258-32-3020  
FAX) 0258-33-8168