



国土交通省  
信濃川河川事務所

記者発表資料

平成28年8月2日

12時00分発表

## 【第1報】

### 信濃川における油流出事故の対応状況

信濃川河川事務所の防災体制：8月2日 10時45分に河川水質事故災害対策支部（注意体制）を発令。

8月2日10時45分現在

#### 1. 概況

- ・信濃川水系西川の新潟県燕市大川津において、流木撤去作業中に油膜が湧いてくるような状況を見つけた。
- ・信濃川河川事務所は、管内の河川管理区間において、水質事故により被害が発生する恐れがあるか確認する必要があるため、河川水質事故防災対策支部（注意体制）を10時45分に設置した。
- ・信濃川水系水質汚濁対策連絡協議会を通じて、水質事故の情報を下流域の利水者に共有した。

#### 2. 対応

- 10時05分頃 信濃川水系西川の新潟県燕市大川津地先※において油膜を見つけた。  
※信濃川大河津分水路右岸（-1.5k）西川導水門付近
- 10時45分 河川水質事故災害対策支部を設置
- 10時45分 現地の巡視を開始した。  
油膜の原因、及び対応策について検討中。

#### 同時発表記者クラブ

新潟県政記者クラブ、新潟県政記者クラブ  
長岡市記者会、長岡地域記者会  
三条市記者室

#### 【問い合わせ先】

北陸地方整備局信濃川河川事務所  
副所長 内藤 和久（ないとう かずひさ）  
電話）0258-32-3020  
FAX）0258-33-8168

