

(第3報) 常願寺川上流部工事用機材流失


一 流失機材の発動発電機2台とバックホウ1台発見 一

富山県中新川郡立山町芦峯寺地先の砂防工事現場で発生した発動発電機3台、バックホウ1台の流失事故について、発動発電機の燃料タンク2台とバックホウ1台が発見されました。

発見された燃料タンクは流失箇所①のもので22日に1台（残量300L）、24日に1台（残量200L）が中州で確認されました。

燃料タンクの燃料は空であり、タンク周辺での油膜は確認されませんでした。また、軽油流出による下流域での被害報告は入っていません。

なお、バックホウは流失箇所②の直下の流水中にあることを発見しましたが、軽油の流失は確認できていません。



お問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所

□ 副所長(河川担当) 二俣 秀 TEL076-443-4701(代表)

□ 河川環境課長 江戸 均 TEL076-443-4719(河川環境課)

国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所

□ 副所長 高橋 博己 TEL076-482-1111(代表)

□ 保全課長 佐々木 誠 TEL076-482-1198(保全課)

国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所

代表電話：076-443-4701 〒930-0837 富山市奥田新町2番1号

国土交通省 北陸地方整備局 立山砂防事務所

代表電話：076-482-1111 〒930-1405 富山県中新川郡立山町芦峯寺ブナ坂61番地



6.19出水被災状況【流失箇所②】

流失箇所②

発動発電機1台(残量200L)
(6/22発見)

発動発電機1台(残量300L)
(6/24発見)

流失箇所①

バックホウ1台(残量30L)
(6/24発見)

常願寺川

約0.5km

約3.5km



発動発電機燃料タンク発見状況
(残量200L)



発動発電機燃料タンク発見状況
(残量300L)



6.19出水被災状況【流失箇所①】