

第1回常願寺川水系流域委員会におけるご意見を
踏まえた資料の修正内容について
(常願寺川水系河川整備計画の点検)

令和5年(2023年)12月5日

北陸地方整備局
富山河川国道事務所

第1回委員会にて頂いたご意見、ご意見を踏まえた資料の修正内容（1 / 2）

頁番号、項目	ご意見	ご意見を踏まえた資料の修正内容
(点検資料全体を通して)	<p>市民からすると資料に分かりにくいところが沢山ある。例えば p.17の「フラッシュされる」という意味がわからない。情報量が多く専門用語を使わないとまとまりきらないという事情もあるのだろうが、この資料は国交省のウェブサイトで公表されるので、<u>例えば括弧書きでわかりやすい言葉を併記するなど、一般市民が読みやすい形にしていきたい。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・フラッシュとは、砂州等の堆積物が洪水により流される現象の事を指します。 点検資料p17に、用語の解説を追記しました。 ・また、その他の専門的な用語について、参考資料として用語解説集を作成しました。 【参考資料1】河川関係 専門用語と解説集
<p>P35 7. 河川整備計画の点検結果</p>	<p>・河川整備に対する新たな視点で「河川区域内で行う河川整備内容に変更はない」と書ききっているが、<u>流域治水は河道の中だけの話ではないので、直轄区間だけでなく流域全体としてどう見るのか</u>という点が抜け落ちている。</p>	<p>(点検資料p35) 【河川整備に関する新たな視点】における、まとめの文章を以下の通り、修正しました</p> <p>(修正前) 河川区域内で行う河川整備内容に変更はない。</p> <p>(修正後) <u>現計画に基づき河川区域内で行う河川整備に加え、「流域治水」の深化・推進が必要</u></p>

第1回委員会にて頂いたご意見、ご意見を踏まえた資料の修正内容（2／2）

頁番号、項目	ご意見
p39 【河川整備計画点検結果の詳細一覧】	・「水防管理体制の強化・充実」「地域の方々への防災情報の伝達の迅速化と伝え方の工夫」における今後の方針の記載に「浸水状況の提供」とあるが、どういう意味なのか。

ご意見を踏まえた修正内容

点検資料p39

「浸水情報の提供」とは浸水想定区域図やリスクマップ等の浸水範囲を示す図面の提供を指していること、また、実施項目に対する点検項目と結果をより明確に表現するため、下記の赤字のとおり記載を修正しました。

修正前

点検項目と結果	今後の方針
<ul style="list-style-type: none"> □ 防災活動支援状況の確認 【事業の進捗状況及び進捗見通し】 ・ 想定最大規模洪水での浸水想定区域図、リスクマップの公表、水防訓練等を実施。 □ 日頃の情報の収集、情報伝達状況の確認 【事業の進捗状況及び進捗見通し】 ・ 雨量・水位情報の提供 (雨量情報(XRAIN)、プッシュ型配信、Webなどを通じたライブ映像等) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き水文情報、環境情報、浸水状況の提供や防災教育を支援し防災意識向上に努める。

修正後

点検項目と結果	今後の方針
<ul style="list-style-type: none"> □ 防災活動支援状況の確認 【事業の進捗状況及び進捗見通し】 ・ 重要水防箇所の巡視・点検、水防訓練等を実施。 □ 地域住民への防災情報伝達状況の確認 【事業の進捗状況及び進捗見通し】 ・ 雨量情報(XRAIN)、プッシュ型配信、Webなどを通じたライブ映像等により、迅速な情報伝達を実施 ・ 想定最大規模洪水での浸水想定区域図、リスクマップの公表 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 引き続き、水防管理体制の強化・充実に努める。 ・ 引き続き、水文情報の提供、浸水想定区域図やリスクマップの公表、防災活動の支援を通して、地域住民の防災意識向上に努める。

その他修正内容(1/2)

点検資料p36 河川整備計画の点検結果の詳細一覧

点検項目「急流河川対策の実施状況」における今後の方針について、点検資料p12の内容と一部不整合がありましたので、下記のとおり記載を修正しました

修正前

点検項目と結果	今後の方針
<p>□ 急流河川対策の実施状況 【事業の進捗及び進捗見通し】 【完了箇所】右岸2.8～3.7k(水橋地区)、左岸6.8～8.2k(朝日地区)、 左岸9.1k(朝日地区)、左岸9.7～10.0k(朝日地区)、 左岸11.5k(西ノ番地区)、左岸13.5k(西ノ番地区)、 左岸14.2～14.6k(西ノ番地区)、左岸16.8k(上滝地区)、 左岸17.1k(上滝地区) 【実施中箇所】右岸8.4～9.1k(利田地区)、右岸10.2～10.6k(日置地区) 【未実施箇所】左岸3.3k(一本木地区)、左岸4.0～4.2k(一本木地区)、 右岸4.8～5.3k(芝草地区)、左岸5.5～5.7k(一本木地区)</p>	<ul style="list-style-type: none">引き続き目標に対する実施項目を進める。

修正後

点検項目と結果	今後の方針
<p>□ 急流河川対策の実施状況 【事業の進捗及び進捗見通し】 【完了箇所】右岸2.8～3.7k(水橋地区)、左岸6.8～8.2k(朝日地区)、 左岸9.1k(朝日地区)、左岸9.7～10.0k(朝日地区)、 左岸11.5k(西ノ番地区)、左岸13.5k(西ノ番地区)、 左岸14.2～14.6k(西ノ番地区)、左岸16.8k(上滝地区)、 左岸17.1k(上滝地区) 【実施中箇所】右岸8.4～9.1k(利田地区)、右岸10.2～10.6k(日置地区) 【未実施箇所】左岸3.3k(一本木地区)、左岸4.0～4.2k(一本木地区)、 右岸4.8～5.3k(芝草地区)、左岸5.5～5.7k(一本木地区)</p>	<ul style="list-style-type: none">河川整備計画の事業展開(p12、図3.1.2)、整備進捗状況位置図(p12、図3.1.3)のとおり実施する。

その他修正内容(2/2)

点検資料p36 河川整備計画の点検結果の詳細一覧

点検項目「堤防整備の実施状況」「堤防の浸透対策の実施状況」および今後の方針について、点検資料p12の内容と一部不整合がありましたので、下記のとおり記載を修正しました

修正前	点検項目と結果	今後の方針
	<p>□ 堤防整備の実施状況 【事業の進捗及び進捗見通し】</p> <ul style="list-style-type: none">整備計画内容に対する整備状況は未実施 <p>【実施中】上滝地区 【未実施】朝日地区</p> <p>□ 堤防の浸透対策の実施状況 【事業の進捗及び進捗見通し】</p> <ul style="list-style-type: none">整備計画内容に対する整備状況は未実施	<p>□ 堤防の浸透対策の実施状況 【事業の進捗及び進捗見通し】</p> <ul style="list-style-type: none">整備計画内容に対する整備状況は未実施 <p>・ 引き続き目標に対する実施項目を進める</p>

修正後	点検項目と結果	今後の方針
	<p>□ 堤防整備の実施状況 【事業の進捗及び進捗見通し】</p> <ul style="list-style-type: none">整備計画内容に対する整備状況は未実施 <p>【未実施】上滝地区 【未実施】朝日地区</p> <p>□ 堤防の浸透対策の実施状況 【事業の進捗及び進捗見通し】</p> <ul style="list-style-type: none">整備計画内容に対する整備状況は未実施	<p>・ 河川整備計画の事業展開(p12、図3.1.2)、整備進捗状況位置図(p12、図3.1.3)のとおり実施する。</p> <p>・ 河川整備計画の事業展開(p12、図3.1.2)、整備進捗状況位置図(p12、図3.1.3)のとおり実施する。</p>