

夏休み前に水辺の安全利用点検を実施！ ～常願寺川、神通川、庄川及び小矢部川の親水施設を点検～

富山河川国道事務所では、安心して河川に接することのできる施設整備を目指しています。夏休みに入る前に、大勢の人が集まる親水箇所を中心に、安全利用点検を実施しましたので、その結果をお知らせします。

●安全利用点検の結果について

夏休み前の6月27日から7月10日にかけて常願寺川、神通川、庄川及び小矢部川の**42区域を点検し、危険性が確認された4区域で応急措置を実施**しました。

主な応急措置箇所及び内容は以下のとおりです。

- 常願寺川 左岸 富山市朝日地先(別紙-1常願寺川 ④ 富立大橋下流)
・措置内容：朝日運動公園の、階段付近陥没箇所を穴埋めしました。
- 神通川 右岸 富山市黒瀬地先(別紙-1神通川 5 婦中大橋下流)
・措置内容：水辺通路の洗掘箇所に注意喚起看板を設置しました。
- 庄川 左岸 砺波市柳瀬地先(別紙-1-2庄川 ⑪ 砺波大橋上流)
・措置内容：階段護岸の一部破損箇所付近を、トラロープにより立ち入り禁止としました。
- 庄川 右岸 砺波市庄川町庄地先(別紙-1-2庄川 ⑭ 雄神橋上流)
・措置内容：高水敷(庄川パットゴルフ場)付近の洗掘箇所を、トラロープにより立ち入り禁止としました。

水系名・河川名	点検数	応急措置
常願寺川水系 常願寺川	9区域	1区域
神通川水系 神通川、井田川、熊野川	8区域	1区域
庄川水系 庄川	14区域	2区域
小矢部川水系 小矢部川	11区域	0区域
合計	42区域	4区域

(注) 詳細は点検箇所図(別紙-1)及び措置状況写真(別紙-2)のとおりです。

●河川利用に対するお願い

今回の点検で危険性が確認されなかった施設やその周辺についても、天候その他により現地の状況は日々変わりますので河川等の利用の際には、自然の持つ危険性を十分理解し、利用者自らが安全を確認の上、無理のない範囲でご利用いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

パレットとやま 国土交通省 北陸地方整備局 富山河川国道事務所




□ 河川管理課長 藤田 重敬 Tel.076-443-4720(河川管理課)



富山河川国道事務所 Tel.076-443-4701(代)
〒930-0837 富山市奥田新町2番1号 <http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/>

川改修計画概要

川上流標高1,626m	基本高水流量	9,700m ³ /s
田川14.8km 支川熊野川5.7km 西派川2.4km	計画高水流量	7,200m ³ /s
45年3月31日決定	基本高水流量	5,600m ³ /s
54年4月4日決定	計画高水流量	5,600m ³ /s
基本高水流量	9,700m ³ /s	
計画高水流量	7,200m ³ /s	
54年4月4日決定	基本高水流量	5,600m ³ /s
計画高水流量	5,600m ³ /s	
54年4月4日決定	基本高水流量	9,700m ³ /s
計画高水流量	7,200m ³ /s	
54年4月4日決定	基本高水流量	5,600m ³ /s
計画高水流量	5,600m ³ /s	



凡 例

ゴールデンウィーク前

夏休み前


庄川・小矢部川 下流部

庄川

小矢部川

渋江川

庄川・小矢部川 上流部



②庄川左岸第二緑地
高水敷・低水護岸

①水面

内川樋管
低水護岸・取水樋管

③万葉パークゴルフ場
高水敷

②ゲートボール場近隣
堤防・低水護岸・樋管

①堤防・高水敷

③自由広場近隣
堤防・高水敷

④運動広場近隣
堤防・低水護岸・高水敷

④水辺の楽校
低水護岸

⑤北野河川公園
低水護岸

⑥庄川緑地公園
低水護岸・高水敷

⑦大門水辺プラザ
低水護岸・堤防

⑥水辺プラザ
堤防・低水護岸・高水敷・樋管

⑤水辺プラザ
堤防・低水護岸・高水敷

⑦水辺プラザ
堤防・低水護岸・高水敷・樋管

⑧低水護岸

⑨清水公園
低水護岸・高水敷

⑧堤防・低水護岸

⑨公園近隣
堤防・低水護岸・高水敷・樋管

⑩中田いきものの里公園
低水護岸・高水敷

⑪砺波総合運動公園
高水敷

⑫ふれあいロード
高水敷

⑩水辺の楽校
堤防・低水護岸・高水敷

⑪公園近隣
堤防・低水護岸・高水敷・堰

⑬弁財天公園
高水敷

⑭砺波市パークゴルフ場
高水敷



凡 例

ゴールデンウィーク前

夏休み前



常願寺川④：朝日運動公園の、陥没箇所を穴埋めを実施



神通川 5 : 婦中大橋下流、水辺の通路付近の洗掘箇所を、トラロープと看板設置により、立入り禁止の措置実施



庄川⑩ : 砺波大橋上流の階段護岸破損箇所を、トラロープ設置により立入り禁止の措置実施



庄川⑭ : 雄神橋上流の高水敷(庄川パットゴルフ場)付近の洗掘箇所を、トラロープ設置により立入り禁止の措置実施

