



令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 河川調査班 活動状況～

9月29日(日)の活動状況

- ・珠洲市 河川被害状況調査
- ・輪島市 河川被害状況調査
- ・能登町 河川被害状況調査



被災状況調査(鈴屋川)



輪島市、石川県奥能登土木事務所打合せ



被災状況調査(南志見川)



内業状況(資料の作成及び確認)



令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 砂防調査班 活動状況～

9月29日(日)の活動状況

- ・珠洲市 被災状況調査
- ・輪島市 被災状況調査
- ・能登町 被災状況調査
- ・穴水町 被災状況調査



合同打合せ状況



土砂災害専門家隊(土研 TEC-FORCE)随行
珠洲市大谷町土砂災害発生箇所



輪島市横地町 調査状況



能登町鶴町 調査状況



令和6年9月20日からの大雨による対応状況 ～TEC-FORCE 道路班 活動状況～

9月29日(日)の主な活動

- ・珠洲市 被災状況調査
- ・輪島市 被災状況調査
- ・能登町 被災状況調査



内業(輪島市)



被災状況調査(珠洲市)



被災状況調査(能登町)