

海岸における点検後の措置状況写真

沿岸名	富山湾沿岸
海岸名	下新川海岸
管理者	黒部河川事務所
所在地	①富山県黒部市大島地先
措置実施日	H17.4.23

写 真

措置状況

大島海岸 養浜人力法面整形



海岸における点検後の措置状況写真

沿岸名	富山湾沿岸
海岸名	下新川海岸
管理者	黒部河川事務所
所在地	③富山県黒部市生地地先
措置実施日	H17.4.22

写 真

措置状況

生地緩傾斜堤天端 陥没危険箇所の立入禁止措置移動、標識取替



海岸における点検後の措置状況写真

沿岸名	富山湾沿岸
海岸名	下新川海岸
管理者	黒部河川事務所
所在地	⑤富山県黒部市荒俣地先
措置実施日	H17.4.22

写 真

措置状況

荒俣緩傾斜堤天端 転落防止柵ボルト締め直し



海岸における点検後の措置状況写真

沿岸名	富山湾沿岸
海岸名	下新川海岸
管理者	黒部河川事務所
所在地	⑦富山県下新川郡入善町柳原地先
措置実施日	H17.4.22

写 真

措置状況 NO. 140付近 直立堤排水路の安全網撤去



NO. 140付近 直立堤排水路の単管枠設置



単管枠固定