

立入規制措置・注意喚起措置 設置箇所一覧表

沿岸名	富山沿岸
海岸名	下新川海岸

記号	対象施設	管理者	所在地	位置	措置状況	措置理由	措置期間
A	緩傾斜堤	黒部河川事務所	黒部市立野地先	NO,29	立入規制 (ロープ・看板)	根固消波工被覆土の 陥没・空洞化	H17.6～
B	突堤	黒部河川事務所	黒部市生地地先	No,57	注意喚起 (看板)	転落の恐れ	H14.10～
C	消波工	黒部河川事務所	黒部市荒俣地先	No,73 ～NO,76	立入規制 (ロープ・看板)	養浜工の浸食	H15.7～
D	直立堤	黒部河川事務所	入善町下飯野地先	No,105 ～No,107	立入規制 (バリケード・看板)	直立堤の空洞化が確認された	H17.3～
E	直立堤	黒部河川事務所	入善町五十里地先	No,117 ～No,120	立入規制 (バリケード・看板)	直立堤の空洞化が確認された	H18.1～
F	緩傾斜堤	黒部河川事務所	入善町柳原地先	No,141-30	立入規制 (ロープ・看板)	緩傾斜堤羽口部の吸出し陥没	H17.6～
G	直立堤	黒部河川事務所	入善町田中地先	No,161 ～No,165	立入規制 (バリケード・看板)	直立堤の空洞化が確認された	H17.3～
H	緩傾斜堤	黒部河川事務所	入善町八幡地先	No,170+40	立入規制 (ロープ・看板)	緩傾斜堤羽口部の吸出し陥没	H18.3～
I	消波工	黒部河川事務所	入善町八幡地先	No,174+50	立入規制 (ロープ・看板)	消波工被覆土の陥没の恐れ	H16.6～
J	消波工	黒部河川事務所	入善町横山地先	No,181	立入規制 (バリケード・看板)	消波工被覆土の陥没の恐れ	H16.6～
K	緩傾斜堤	黒部河川事務所	入善町横山、 春日地先	NO,182 ～NO,183	立入規制 (ロープ・看板)	緩傾斜堤羽口部の吸出し陥没	H17.6～