

様式－2 措置状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	入善町板屋地先

区域番号	左右岸	距離標	点検実施日	対象施設
⑪	右岸	2.3k～2.6k	H18.4.25	低水護岸

措置状況 ・低水護岸下流の高水敷洗掘箇所にて立入禁止ロープの延長及び注意喚起看板の移動・増設を行いました。

右岸2.3k付近 注意喚起看板の増設



右岸2.6k付近 注意喚起看板の移動及びロープ張り延長



様式－2 措置状況写真

河川名	黒部川
事務所名	黒部河川事務所
地先名	入善町小摺戸地先

区域番号	左右岸	距離標	点検実施日	対象施設
21	右岸	8.2k	H18.4.25	低水護岸(公園近隣)

措置状況 ・高水敷河岸洗掘箇所には注意喚起として看板を設置しました。

右岸8.2k付近高水敷 河岸洗掘箇所



右岸8.2k付近高水敷 注意喚起看板の設置

