


下新川海岸 平成19年度安全利用点検(夏休み前) 参考図



報告様式 - B

立入規制措置・注意喚起措置 設置箇所一覧表

沿岸名	富山沿岸
海岸名	下新川海岸

記号	対象施設	管理者	所在地	位置	措置状況	措置理由	措置期間
A	緩傾斜堤	黒部河川事務所	黒部市立野地先	NO,29	立入規制(ロ-ブ・看板)	根固消波工被覆土の陥没・空洞化	H17.6～
B	突堤	黒部河川事務所	黒部市生地地先	No,57	注意喚起(看板)	転落の恐れ	H14.10～
C	消波工	黒部河川事務所	黒部市越湖地先	NO,69+70	立入規制(ロ-ブ・看板)	消波工背面盛土に吸出し、浸食	H18.5～
D	消波工	黒部河川事務所	黒部市荒俣地先	No,73～NO,76	立入規制(ロ-ブ・看板)	養浜工の浸食	H15.7～
E	直立堤	黒部河川事務所	入善町下飯野地先	No,105～No,107	立入規制(バリケード・看板)	直立堤の空洞化が確認された	H17.3～
F	緩傾斜堤	黒部河川事務所	入善町下飯野地先	No,108	立入規制(ロ-ブ・看板)	緩傾斜堤摩耗による鉄筋露出	H18.7～
G	緩傾斜堤	黒部河川事務所	入善町下飯野地先	No,111+30	立入規制(ロ-ブ・看板)	緩傾斜堤ブロックの沈下・捲れ	H18.4～
H	直立堤	黒部河川事務所	入善町五十里地先	No,114～No,121	立入規制(バリケード・看板)	直立堤の空洞化の恐れ	H19.1～
I	緩傾斜堤	黒部河川事務所	入善町柳原地先	No,138+20～No,139+80	立入規制(ロ-ブ・看板)	緩傾斜堤の吸出しの恐れ	H18.4～
J	緩傾斜堤	黒部河川事務所	入善町柳原地先	No,141-30	立入規制(ロ-ブ・看板)	緩傾斜堤羽口部の吸出し陥没	H17.6～
K	緩傾斜堤	黒部河川事務所	入善町吉原地先	No,147-20～No,147+50	立入規制(ロ-ブ・看板)	消波工被覆土の浸食	H19.1～
L	直立堤	黒部河川事務所	入善町田中地先	No,161～No,165	立入規制(バリケード・看板)	直立堤の空洞化が確認された	H17.3～
M	緩傾斜堤	黒部河川事務所	入善町八幡地先	No,171+30～No,171+80	立入規制(ロ-ブ・看板)	緩傾斜堤羽口部の吸出し陥没 緩傾斜堤ブロックの沈下・捲れ	H18.3～
N	消波工	黒部河川事務所	入善町八幡地先	No,174-10	立入規制(ロ-ブ・看板)	消波工被覆土の陥没の恐れ	H19.4～
O	消波工	黒部河川事務所	入善町八幡地先	No,174+50	立入規制(ロ-ブ・標識)	消波工被覆土の陥没の恐れ	H16.6～
P	緩傾斜堤	黒部河川事務所	入善町横山地先	NO,179+40	立入規制(ロ-ブ・看板)	緩傾斜堤羽口部の吸出し陥没	H19.4～
Q	消波工	黒部河川事務所	入善町横山地先	No,181	立入規制(ロ-ブ・看板)	消波工被覆土の陥没の恐れ	H16.6～
R	緩傾斜堤	黒部河川事務所	入善町横山、春日地先	NO,182～NO,183	立入規制(ロ-ブ・看板)	緩傾斜堤羽口部の吸出し陥没	H17.6～
S	直立堤	黒部河川事務所	入善町春日地先	No,191-10	立入規制(ロ-ブ・看板)	直立堤前斜路部の空洞化・破損	H19.1～
T	緩傾斜堤	黒部河川事務所	朝日町赤川地先	NO,206+30～NO,207	立入規制(ロ-ブ・看板)	緩傾斜堤ブロックの沈下・捲れ	H19.1～
U	緩傾斜堤	黒部河川事務所	朝日町東草野地先	NO,215+40～NO,216+30	立入規制(ロ-ブ・看板)	緩傾斜堤ブロックの隙間大	H18.7～