


下新川海岸管内図

被災箇所 位置図




① 入善町神子沢地先 消波ブロック流出NO. 120+40m~NO. 121+10m




①入善町神子沢地先 消波ブロック流出NO. 120+40m~NO. 121+10m

NO. 120+40m~NO. 121+10m



①入善町神子沢地先 消波ブロック流出NO. 120+40m~NO. 121+10m




② 入善町神子沢地先 直立堤倒壊 NO. 119+21m~57m




② 入善町神子沢地先 直立堤倒壊 NO. 119+21m~57m



②入善町神子沢地先 直立堤倒壊 NO. 119+21m~57m




②入善町神子沢地先 直立堤倒壊 NO. 119+21m~57m




③ 黒部市生地地先 根固ブロック流出 NO. 56+10m~NO. 61+10m



③黒部市生地地先 根固ブロック流出 NO. 56+10m~NO. 61+10m



③黒部市生地地先 根固ブロック流出 NO. 57+90m~NO. 61+10m
(東側直立堤部320m A-A断面)



③黒部市生地地先 根固ブロック流出 NO. 56+10m~NO. 57+90m
(西側緩傾斜部180m B-B断面)

